

Unité Interdépartementale 39-71  
4 rue du curé Marion  
Antenne de Lons-le-Saunier  
39000 Lons-le-saunier

Lons-le-saunier, le 09/10/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/06/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **MONTS & TERROIRS**

site de vevy

parcelles n° 65, 68, 69, 73, 80, 84, 87, 90, 95, 103, 104 a, 104 b, 105 a, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114 a  
et 144 b section ZB du plan cadastral  
39570 Vevy

Références : JCB/MB/2025/L\_333

Code AIOT : 0005901034

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/06/2025 dans l'établissement MONTS & TERROIRS implanté route de Chalain 39570 Vevy. L'inspection a été annoncée le 22/02/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection, annoncée, s'inscrit dans le cadre de l'action nationale de contrôle des installations classées du secteur agroalimentaire (AN25). Elle avait pour objectifs principaux le contrôle de la gestion des rejets aqueux, leur suivi, le respect des valeurs limites d'émission et la vérification de la conformité de la rétention des eaux d'incendie.

Le contrôle a porté uniquement sur des dispositions de l'arrêté préfectoral du 17/03/2020 modifié, celles-ci étant plus contraignantes que celles de l'arrêté ministériel du 27/02/2020 (meilleures techniques disponibles applicables à certaines installations classées du secteur de

l'agroalimentaire) en matière de rejets dans l'eau.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MONTS & TERROIRS
- route de Chalain 39570 Vevy
- Code AIOT : 0005901034
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société MONTS ET TERROIRS assure sur son site de Vevy les activités suivantes :

- le traitement du lait en vue de la fabrication des fromages (Comté, Morbier, Raclette, Tommes ;
- l'affinage des fromages ;
- la découpe et le conditionnement des fromages découpés.

La capacité de production est (en quantité de produit fini) de 169 tonnes maximales.

Le rejet des eaux traitées de la station d'épuration se fait en milieu souterrain, par le bassin d'infiltration.

**Thèmes de l'inspection :**

- AN25 Agroalimentaire Rejets aqueux

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                       | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8  | Valeurs limites d'émission (eaux usées) | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.2.1 | Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | 1 mois                |
| 10 | Rétention des eaux incendies            | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 8.5.2   | Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription                                                      | 9 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                    | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Points de rejet dans l'eau                           | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.5   | Sans objet        |
| 2  | Isolement des réseaux                                | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.2.1.5 | Sans objet        |
| 3  | Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.3   | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                                     | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4  | Entretien et conduite des installations de traitement | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.4             | Sans objet        |
| 5  | Traitement des eaux pluviales                         | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.4             | Sans objet        |
| 6  | Aménagement des points de prélèvements                | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.6.2 à 4.3.6.4 | Sans objet        |
| 7  | Surveillance des rejets (eaux usées)                  | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.1 et 4.4.2.1  | Sans objet        |
| 9  | Eaux pluviales susceptibles d'être polluées           | Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.2.4           | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a mis en évidence deux non-conformités :

- la rétention des eaux d'incendie : la capacité de rétention requise de 725 m<sup>3</sup> n'est pas opérationnelle. Plusieurs tests se sont soldés par des échecs en raison de défauts d'étanchéité successifs. La prescription de réaliser un test concluant dans l'année suivant l'arrêté de 2020 n'est donc pas respectée.
- les rejets aqueux : des dépassements récurrents des valeurs limites d'émission (VLE), notamment sur le paramètre phosphore, sont constatés. Ces dépassements sont liés, d'après l'exploitant, à un incident sur la station d'épuration en octobre 2024 et à la prolifération de bactéries filamenteuses affectant la qualité du traitement. La situation contrevient aux exigences de respect des VLE.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Points de rejet dans l'eau

|                                                                                                                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.5                                                                  |                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Points de rejet dans l'eau                                                                                  |                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                   |                                        |
| Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes : |                                        |
| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté                                                                             | N° 1                                   |
| Coordonnées (Lambert II étendu)                                                                                                                   | X = 854 102 / Y = 2 190 741            |
| Nature des effluents                                                                                                                              | Eaux usées industrielles et sanitaires |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit maximal journalier (m3/j)                               | 75                                                                                                                                                                                                                |
| Exutoire du rejet                                             | Milieu naturel                                                                                                                                                                                                    |
| Traitement / collecte avant rejet au milieu naturel récepteur | Collectées et traitées par station d'épuration interne avant rejet par infiltration dans le sol via un bassin d'infiltration de 120 m <sup>3</sup> puis rejet final vers le «Dard» (code masse d'eau : FRDR11319) |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N° 2                                                                                                                                                                                                                |
| Coordonnées (Lambert II étendu)                                       | X = 854 129 / Y = 2 190 602                                                                                                                                                                                         |
| Nature des effluents                                                  | Eaux pluviales des toitures (hors extension) et ruissellement (voiries et parking)                                                                                                                                  |
| Exutoire du rejet                                                     | Milieu naturel                                                                                                                                                                                                      |
| Traitement / collecte avant rejet au milieu naturel récepteur         | Collectées et traitées par séparateur d'hydrocarbures n°2 avant rejet par infiltration dans le sol via un bassin d'infiltration de 53 m <sup>3</sup> puis rejet final vers le «Dard» (code masse d'eau : FRDR11319) |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté | N° 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Coordonnées (Lambert II étendu)                                       | X = 853 908 / Y = 2190 623                                                                                                                                                                                           |
| Nature des effluents                                                  | Eaux de toitures (extension) et eaux pluviales issues des quais de chargement / déchargement                                                                                                                         |
| Exutoire du rejet                                                     | Milieu naturel                                                                                                                                                                                                       |
| Traitement / collecte au milieu naturel récepteur                     | Traitement si nécessaire au respect des VLE. Collectées puis rejetées par infiltration dans le sol via un bassin d'infiltration de 160 m <sup>3</sup> puis rejet final vers le «Dard» (code masse d'eau : FRDR11319) |

**Constats :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La visite d'inspection a permis de vérifier la localisation des points de rejets de l'établissement. Ceux-ci sont conformes aux descriptions et aux implantations précisées à l'article 4.3.5 de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2020 modifié par l'arrêté préfectoral complémentaire du 18 mai 2022. Il s'agit du rejet n° 1 pour les eaux usées industrielles et sanitaires traitées et des rejets n° 2 et n° 3 pour les eaux pluviales.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 2 : Isolement des réseaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.2.1.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Isolement des réseaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'établissement dispose d'un système permettant l'isolement des réseaux d'assainissement. Tel que décrit par l'exploitant, ce dispositif ne consiste pas en une vanne d'obturation, mais en l'arrêt des pompes de relevage du bassin clarificateur, ce qui interrompt la surverse et donc le rejet vers le milieu naturel. L'efficacité de ce système a été démontrée en conditions réelles lors de l'incident survenu en octobre 2024, où il a été mis en œuvre pour confiner les effluents pollués. La commande de ce dispositif est située au niveau de la station d'épuration et est également accessible à distance depuis le poste de supervision (GTC). Les rejets pluviaux et de toitures sont isolés par les vannes permettant de créer la rétention incendie.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 3 : Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.</p> <p>Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté ou en cas de problème d'infiltration des eaux rejetées par le site, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire le débit et/ou la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.</p> |

[...]

**Constats :**

L'inspection est revenue sur l'incident du 10 octobre 2024. A la suite des coupures électriques multiples dues à des intempéries, la carte CPU (central processing unit : unité centrale de traitement) de l'automate de la station d'épuration est tombée en panne, basculant l'ensemble des pompes en mode manuel et fonctionnement continu. Cela a provoqué un surdosage important de chlorure ferrique (environ 700 litres).

Conformément à la prescription, l'exploitant a pris les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise :

- arrêt immédiat de la pompe de chlorure ferrique dès le constat ;
- mise en œuvre du dispositif d'isolement du rejet (cf. point de contrôle n° 2) pour confiner les effluents ;
- évacuation de 170 m<sup>3</sup> d'effluents pollués via un hydrocureur vers une station d'épuration externe du groupe SUEZ ;
- mise en place d'actions correctives pour éviter la récurrence de l'événement, notamment l'ajout d'une sécurité sur le programme limitant le fonctionnement des pompes de chlorure à une heure en mode manuel, couplée à une alarme sur la supervision.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Entretien et conduite des installations de traitement**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.4

**Thème(s) :** Risques chroniques, Entretien et conduite des installations de traitement

**Prescription contrôlée :**

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. Les paramètres « pH », « Débit » et « Température » sont mesurés en continu.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent et formé.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

**Constats :**

La conduite de la station d'épuration est confiée à un personnel compétent. Un registre spécial des incidents est tenu, contenant notamment les fiches de déclaration et les comptes rendus fournis à la suite de l'événement d'octobre 2024 (cf. point de contrôle n° 3).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 5 : Traitement des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Traitement des eaux pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.</p> <p>Ces dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont effectuées à une fréquence adaptée.</p> <p>[...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les eaux pluviales issues des voiries et parkings, susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, sont collectées et traitées par des séparateurs à hydrocarbures avant rejet. L'exploitant a indiqué que l'entretien de ces ouvrages est réalisé dans le cadre d'un contrat avec la société SARP. Une visite sur le terrain a permis de visualiser les installations qui apparaissent en bon état d'entretien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 6 : Aménagement des points de prélèvements

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.3.6.2 à 4.3.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagement des points de prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>4.3.6.2 Aménagement des points de prélèvements</u></p> <p>Sur le point de rejet n°1 est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).</p> <p>Sur les points de rejet n°2 et n°3 sont prévus un point de prélèvement d'échantillons pour analyses des concentrations.</p> <p>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'Inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur, sous réserve du respect des consignes de sécurité du site.</p> <p><u>4.3.6.3 Section de mesure</u></p> <p>Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.</p> <p><u>4.3.6.4 Équipements</u></p> <p>Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h et disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| température de 4°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La visite sur le terrain a permis d'inspecter les aménagements des différents points de rejet de l'établissement. Ces points sont aménagés de manière à être accessibles pour permettre des interventions en toute sécurité, tant pour le personnel de l'exploitant que pour des organismes extérieurs mandatés par l'administration.</p> <p>Pour le rejet n° 1 (eaux usées traitées) : le point de prélèvement est situé en sortie du clarificateur, avant le rejet au bassin d'infiltration. Il est équipé, conformément à l'article 4.3.6.4, d'un système de prélèvement continu asservi au débit, permettant de constituer des échantillons moyens représentatifs sur 24 heures. L'équipement dispose d'un système de conservation des échantillons à une température de 4 °C. Le point de mesure est implanté sur une section de canalisation rectiligne permettant de garantir un écoulement homogène et une mesure représentative du débit et de la concentration des polluants, tel que requis par l'article 4.3.6.3.</p> <p>Pour les rejets n° 2 et n° 3 (eaux pluviales) : des points de prélèvement d'échantillons sont également aménagés et accessibles pour l'analyse des concentrations, conformément à l'article 4.3.6.2. L'exploitant a précisé lors de la visite que la surveillance de ces rejets s'effectue par des prélèvements instantanés. La procédure suivie consiste à réaliser deux prélèvements espacés d'une demi-heure en début d'épisode pluvieux afin d'obtenir un échantillon représentatif. La visite a permis de constater que les regards et ouvrages de sortie des bassins d'infiltration sont accessibles pour réaliser de telles opérations.</p> <p>L'ensemble des dispositions prises pour les trois points de rejet est de nature à faciliter les contrôles et à assurer la représentativité des mesures.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 7 : Surveillance des rejets (eaux usées)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.1 et 4.4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance des rejets (eaux usées)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><u>Article 4.4.1</u></p> <p>Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite</p> <p><u>Article 4.4.2.1</u></p> <p>Périodicités minimales de mesure : cf. tableau figurant en partie "prescription contrôlée" du point de contrôle n°8.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a mis en place un programme d'autosurveillance sur le rejet n° 1 (eaux usées traitées). La périodicité de cette surveillance respecte les fréquences minimales de mesure exigées par</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

l'article 4.4.2.1 de l'arrêté préfectoral. Le programme de suivi analytique comprend notamment :

- un contrôle journalier des macropolluants : MES (matières en suspension), DCO (demande chimique en oxygène), azote global et phosphore total ;

- un contrôle hebdomadaire de la DBO5 (demande biologique en oxygène) ;

- un contrôle mensuel pour les hydrocarbures totaux et les SEH (substances extractibles à l'hexane) ;

- un contrôle trimestriel pour les chlorures et le couple fer + aluminium ;

- un contrôle annuel pour les autres substances spécifiques du secteur d'activité listées dans l'arrêté préfectoral (AOX : halogène organique adsorbable, F : fluorure anion, manganèse, nickel, cuivre, acide chloroacétique, zinc, trichlorométhane).

La méthode de prélèvement, telle que constatée sur site (cf. point de contrôle n° 6), repose sur un échantillonneur automatique asservi au débit réalisant des prélèvements sur 24 heures, ce qui garantit la représentativité des échantillons moyens analysés par les méthodologies du laboratoire extérieur.

L'exploitant a affirmé que les analyses de contrôle trimestrielles sont bien réalisées par un laboratoire extérieur accrédité. L'inspection des installations classées n'a pas vérifié les indications de l'exploitant.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 8 : Valeurs limites d'émission (eaux usées)

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.2.1

**Thème(s) :** Risques chroniques, Valeurs limites d'émission (eaux usées)

##### **Prescription contrôlée :**

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Rejet n°1 (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)

*\* : flux spécifiquement réglementé au titre de la compatibilité avec le milieu*

*\*\* : flux au-delà duquel les valeurs limites en concentration ou la périodicité de la surveillance seraient à renforcer*

| Paramètre                          | Code SANDRE | Concentration maximale journalière (mg/L) | Flux maximal journalier (g/j) | Périodicité minimale de mesure |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Macropolluants et autres polluants |             |                                           |                               |                                |
| MES                                | 1305        | 35                                        | 2625                          | Journalière                    |
| DCO                                | 1314        | 125                                       | 9375                          | Journalière                    |

|                                              |      |      |          |               |
|----------------------------------------------|------|------|----------|---------------|
| DCO                                          | 1314 | 125  | 9375     | Journalière   |
| Azote global                                 | 1551 | 10   | 750      | Journalière   |
| P                                            | 1350 | 0,8  | 60*      | Journalière   |
| DBO5                                         | 1313 | 25   | 1875     | Hebdomadaire  |
| Hydrocarbures totaux                         | 7009 | 10   | 20**     | Mensuelle     |
| AOX                                          | 1106 | 1    | 20**     | Annuelle      |
| F(fluorure anion)                            | 7073 | 15   | 20**     | Annuelle      |
| Substances spécifiques du secteur d'activité |      |      |          |               |
| SEH                                          | 7464 | 300  | 22500    | Mensuelle     |
| Chlorures                                    | 1337 | 6000 | 150000** | Mensuelle     |
| Fer +Aluminium                               | 7714 | 5    | 375      | Trimestrielle |
| Manganèse                                    | 1394 | 1    | 20**     | Annuelle      |
| Nickel                                       | 1386 | 1    | 1,2*     | Annuelle      |
| Cuivre et ses composés                       | 1392 | 1    | 0,3*     | Annuelle      |
| Acide chloroacétique                         | 1465 | /    | 2**      | Annuelle      |
| Zinc et ses composés                         | 1383 | 1    | 2,4*     | Annuelle      |
| Trichlorométhane                             | 1135 | /    | 0,8*     | Annuelle      |

#### Constats :

L'analyse des données d'autosurveillance de la période de mai 2024 à juin 2025, issues du document de restitution GIDAF (gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente), met en évidence des dépassements nombreux et significatifs des valeurs limites d'émission (VLE)

prescrites par l'arrêté préfectoral.

Il convient de noter que les résultats de la mi-octobre 2024 sont particulièrement atypiques et directement liés à l'incident survenu sur la station d'épuration le 10 octobre 2024 (cf. point de contrôle n° 3). Durant cet épisode, des pics de pollution majeurs ont été enregistrés, avec des valeurs maximales journalières atteignant 372 mg/L pour la DCO (VLE à 125 mg/L), 57,9 mg/L pour l'azote global (VLE à 10 mg/L), 60,6 mg/L pour les MES (VLE à 35 mg/L) et 2,11 mg/L pour le phosphore total (VLE à 0,8 mg/L).

Au-delà de cet événement ponctuel, la situation est restée dégradée sur le long terme. Notamment, pour le paramètre phosphore, les données montrent une non-conformité chronique avec des pics particulièrement élevés :

- en décembre 2024, la concentration maximale a atteint 3,75 mg/L (soit plus de 4,5 fois la VLE) ;
- en janvier 2025, 35 % des concentrations mesurées dépassent la VLE (dont 2 valeurs dépassant 2 fois la VLE) ;
- en février 2025, 21 % des concentrations mesurées dépassent la VLE (dont 2 valeurs dépassant 2 fois la VLE, avec un pic à 2,42 mg/L soit 3 fois la VLE) ;
- en mai 2025, 29 % des concentrations mesurées dépassent la VLE (dont 3 valeurs dépassant 2 fois la VLE) ;
- en juin 2025, 16 % des concentrations mesurées dépassent la VLE (dont 4 valeurs dépassant 2 fois la VLE, avec un pic à 5,61 mg/L soit 7 fois la VLE).

En outre, des dépassements en flux, avec certaines mesures dépassant le double de la VLE, sont également constatés sur ces périodes. Sur l'ensemble de la période, 11 % des mesures journalières pour le phosphore sont non conformes. Pour mémoire, le flux de phosphore émis est réglementé pour assurer la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur.

D'autres paramètres sont également concernés par des dépassements :

- MES : valeur maximale de 63,4 mg/L en février 2025, plus de 10 % des concentrations mesurées dépassant la VLE en mars 2025 et valeur maximale de 74 mg/L en juin 2025 (soit plus de 2 fois la VLE) ;
- azote global : 48 % des concentrations mesurées dépassent la VLE en mars 2025 (dont 7 valeurs dépassant 2 fois la VLE, avec un pic à 29,9 mg/L soit presque 3 fois la VLE), 23 % en avril 2025 (dont 1 valeur dépassant 2 fois la VLE) et 12 % en mai 2025. Des dépassements de la VLE en flux, au-delà de la tolérance de 10 % en base mensuelle, sont également constatés en mars et en avril 2025 ;
- métaux : cuivre (flux mesurés de 1,1 g/j le 03/07/2024 soit plus de 3 fois la VLE, et de 2 g/j le 18/06/2025 soit plus de 6 fois la VLE), nickel (flux mesuré de 1,7 g/j le 18/06/2025) et zinc (flux mesuré de 4 g/j le 18/06/2025). Pour mémoire, les flux de cuivre, nickel et zinc émis sont réglementés pour assurer la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur.

L'exploitant justifie ces non-conformités par la déstabilisation du traitement biologique à la suite de l'incident d'octobre 2024 et la prolifération de bactéries filamenteuses, détectées en mars 2025, qui impactent fortement les performances épuratoires de l'installation.

La récurrence et l'amplitude de ces dépassements, dont beaucoup excèdent le double de la VLE, démontrent que les installations de traitement ne garantissent pas, à ce jour, un respect stable et

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| permanent des prescriptions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de respecter les valeurs limites d'émission associées au point de rejet n° 1 (eaux usées) dans un délai de 6 mois. Ce point fait l'objet d'une proposition de mise en demeure.<br>Dans un délai d'un mois, l'exploitant fournira à l'inspection des installations classées un plan d'action détaillé et le calendrier associé garantissant un retour durable à la conformité, en particulier pour les paramètres phosphore, cuivre, nickel et zinc. Ce plan d'action s'appuiera sur une expertise des capacités et des causes de dysfonctionnement de la station de traitement (impact de l'incident d'octobre 2024, gestion des bactéries filamenteuses, etc.) et définira les mesures correctives (techniques et organisationnelles) à mettre en œuvre et le suivi de leur efficacité. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 9 : Eaux pluviales susceptibles d'être polluées**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 4.4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux pluviales susceptibles d'être polluées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté. L'exploitant met en place une procédure en cas de déversement accidentel sur les quais de chargement / déchargement. Les vannes de sectionnement mis en place en amont de chacun des bassins d'infiltration font l'objet d'une attention particulière. Leur bon fonctionnement est testé à minima une fois par an et le résultat de ces tests sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'Inspection. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant dispose d'une procédure pour la gestion des déversements accidentels sur les quais de chargement/déchargement. Les vannes de sectionnement en amont des bassins d'infiltration des eaux pluviales font l'objet de tests de fonctionnement annuels dont les résultats sont consignés. L'inspection des installations classées n'a pas vérifié le respect des valeurs limites d'émission pour les eaux pluviales (points de rejet n° 2 et 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 10 : Rétention des eaux incendies**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/03/2020, article 8.5.2 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, rétention des eaux incendies              |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                  |

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. [...]

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un dispositif de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 725 m<sup>3</sup>.

[...]

Dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté et en dehors de toute période de sécheresse, l'exploitant réalise un test de la capacité de rétention à hauteur de 360 m<sup>3</sup> pour vérifier les conditions de mise en service, l'étanchéité de la rétention et les systèmes de collecte permettant aux eaux incendie de rejoindre ce dispositif.

### **Constats :**

Le présent constat se fonde notamment sur les courriels adressés par l'exploitant. Ces informations n'ont pas été vérifiées par l'Inspection et relèvent de la seule responsabilité de l'exploitant.

### Rappel de l'historique

L'exploitant a réceptionné les water gates (barrières souples de rétention) le 2 décembre 2021. Leur installation a été réalisée par le fournisseur, avec une formation filmée destinée à documenter la manœuvre. Un essai en réel mené le jour même a été tenté révélant des fuites empêchant la montée en charge jusqu'à la hauteur requise. Les investigations et réparations engagées sur une canalisation défectueuse se seraient poursuivies jusqu'à la fin août 2023, date à laquelle les travaux correspondants ont été réceptionnés.

### Évolution depuis la dernière visite d'inspection

Un nouvel essai a été conduit les 3 et 4 octobre 2024. L'exploitant fait état d'un obstacle technique lié à un défaut d'étanchéité au niveau d'une vanne de rejet des eaux pluviales soumise à forte pression, empêchant d'aboutir. Il précise que son service technique a analysé la défaillance et qu'une vanne murale a été remplacée en début d'année 2025. En avril 2025, à l'occasion d'un épisode de fortes pluies, il indique avoir procédé à une montée en charge du réseau collecteur d'eaux pluviales et avoir ainsi « confirmé » l'étanchéité du collecteur.

En mai 2025, un nouvel essai a été réalisé avec l'objectif d'atteindre la cote NGF 508,41 m sous le mur du quai, inférieure à la cote attendue pour atteindre la capacité à tester de 360 m<sup>3</sup>. Au cours de cet essai, la hauteur n'a pas dépassé la cote NGF 508,21 m. Aucune fuite n'aurait été détectée sur le réseau ou au niveau des vannes et l'investigation se serait orientée vers des problématiques d'étanchéité au droit des façades du bâtiment.

L'exploitant indique qu'à ce stade il ne peut pas démontrer l'étanchéité du dispositif de confinement actuel et qu'il étudie d'autres options pour étanchéifier la zone supposée à l'origine des pertes. Il mentionne par ailleurs qu'une des solutions explorées est la réalisation d'une rétention en dur sur un foncier à acquérir.

Au regard de ces éléments, l'exigence de l'article 8.5.2 de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2020, imposant la réalisation dans l'année d'un test concluant de capacité (dans la limite de 360 m<sup>3</sup>) et d'étanchéité, n'est pas satisfaite malgré les demandes formulées lors des deux dernières inspections. En outre, il ressort encore des derniers essais réalisés (mai 2025) que l'exploitant ne dispose toujours pas d'un dispositif de confinement conforme (étanche et de capacité suffisante). Le risque de déversement d'eaux d'extinction polluées vers le milieu récepteur ou les réseaux demeure insuffisamment maîtrisé.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'inspection des installations classées demande à l'exploitant :

- dans un délai de 3 mois, de transmettre la description de la solution technique retenue pour la mise en conformité du dispositif de confinement (notamment, le cas échéant, les dispositions prévues pour traiter l'étanchéité des façades et des traversées), en justifiant son dimensionnement, et le calendrier détaillé de mise en œuvre associé ;

- dans un délai de 6 mois, de justifier de l'avancement des actions de mise en conformité du dispositif de confinement (démarches administratives, démarches foncières, bons de commande, factures, etc.) et de transmettre les plans d'exécution et les schémas de réseaux mis à jour ;

- dans un délai de 8 mois :

- de mettre œuvre les actions correctives nécessaires afin de disposer d'un dispositif étanche et de capacité suffisante pour le confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, de justifier de l'achèvement de ces travaux de mise en conformité et de transmettre les plans des ouvrages exécutés ;
- de communiquer à l'inspection des installations classées la date de réalisation du test de la capacité de rétention mentionnée ci-après.

- dans un délai de 9 mois, sauf mise en œuvre d'un bassin de confinement d'une capacité minimum de 725 m<sup>3</sup> en remplacement de la solution actuelle, de transmettre un rapport détaillé (protocole, mesures de niveaux et de volumes, enregistrements, constats et conclusion) relatif au test complet de la capacité de rétention à hauteur de 360 m<sup>3</sup>, à réaliser en conditions de mise en service et aux cotes altimétriques de référence, afin de démontrer l'étanchéité de la rétention et des systèmes de collecte.

Ces points font l'objet d'une proposition de mise en demeure assortie d'un délai global de 9 mois, compte tenu des difficultés techniques et foncières évoquées.

*Remarques :*

- *l'inspection des installations classées se réserve la possibilité d'assister au test de la rétention ;*

- *en parallèle les procédures internes devront être mises à jour et le personnel formé.*

Par ailleurs, dans l'attente de la mise en conformité, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant de limiter le risque de déversement d'eaux d'extinction polluées vers le milieu récepteur ou les réseaux en mettant en œuvre les mesures suivantes :

- définir, en coordination avec le SDIS, une stratégie provisoire de confinement des eaux d'extinction ;

- formaliser et diffuser une procédure d'urgence pour l'isolement des exutoires en cas d'incendie, en y associant les plans utiles (réseaux et dispositifs de confinement, points d'isolement, cotes de référence, zones basses, obstacles à l'écoulement, cheminements d'écoulements préférentiels, etc.), et organiser l'astreinte nécessaire ;

- vérifier régulièrement l'état et l'étanchéité des moyens d'obturation et d'isolement (tels que water gates, obturateurs de réseaux et vannes), afin de les maintenir disponibles et opérationnels.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 9 mois