DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
DE LA HAUTE GARONNE
Service des Grands Travaux

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Coteaux de Pech David

CARTE DETAILLEE DES ALEAS

ANNEXE 6

ECHELLE

100m 200m 300m 400m

Dossier MP 95 GEO 426 Septembre1996

SOCIETE DE RECONNAISSANCE DES SOLS ET D'ETUDES GEOTECHNIQUES ET ROUTIERES
12, rue des Cosmonautes - 31400 TOULOUSE - Tél. : 05.62.71.80.00 - Fax. : 05.62.71.80.05

LEGENDE

- Fossé routier
- Fossé mère, ruisseau ou zone d'écoulement
- Source
- Talus
- B6 — Banque de données publique BRGM Midi-Pyrénées
- S82 — Banque de données SORES

Zone à instabilité déclarée

- Zone en mouvement de type solifluxion, reptation, desquamation instabilité des berges
- Zone à instabilité profonde ou semi profonde, glissement en activité actuelle
- Coulées boueuses
- Ravinement, érosion
- B — Dièdres de molasses instables (diamètre < 1.00m)
- Pans de molasses instables (diamètre > 1.00m)
- Chute d'arbre
- J — Arbre instable

Zone de stabilité suspecte

- Pente supérieure à 35° (70%)
- Zone de colluvions épaisses pente supérieure à 10° (20%) - eau à moins de 3.00m
- Zone de colluvions épaisses pente supérieure à 15° (30%) - eau à moins de 7.00m

Zone à instabilité douteuse

- L>25% — Loess pente supérieure à 14o (25%)
- C>30% — Colluvions: pente supérieure à 17o (30%)
- Trace d'humidité avec pente supérieure à 25%

Facteurs aggravants

- ΦΦ — Indice topographique suspect
- Glissement d'activité ancienne
- Instabilité superficielle (solifluxion, reptation, instabilité des talus)
- Affaissement
- D — Déblais
- R — Remblais

N
W E
S