

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 23 mai 2007</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER		
<b>Exploitant</b>	: SMA ENVIRONNEMENT		<b>Code GIDIC</b> : 064.02022
<b>Site inspecté</b>	: CSDND La Vautubière		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Stockage de déchets non dangereux		<b>Priorité</b> : P1
<b>Objet de la visite</b>	: Inspection conjointe SDIS		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p>Les conditions de fonctionnement sont correctes            Les dispositifs d'incendie sont en place ou le seront sous peu - remplissage d'un bassin dont l'étanchéité doit être réparée sous 8 jours</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>Le nouveau matériel d'exploitation est en fonctionnement</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....</i> )			
<p>RAS</p>			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Moyens de lutte contre un incendie.

- Documents consultés

AP du 19 avril 2006 et AM du 9 septembre 1997 modifié

- Lieux visités

Site – Casiers en cours  
Chantier du bassin Nord

- Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Pas de suites – Remarques -

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]

M. Vesperini – Responsable exploitation  
M. Zemma – Responsable environnement  
M Rappezi – PDG  
Lt FAUCHON – SDIS Salon

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)