

Exploitant :


Site inspecté :

Remarques de l'inspecteur :

5/ Le bassin Nord est en cours de réalisation
Etanchéité début juin.

6) bassin Nord-Ouest, OK.

7) Faire finir le débroussaillage dans
le site



Date de l'inspection :

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

L'étanchéité du bassin nord est terminée.
Le remplissage est en cours de réalisation.

Le bassin Nord Ouest est plein.

Le débroussaillage est terminé tout au
site comme à l'intérieur.

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SMA-64-2022-P1

Site inspecté : CSDND – Vautubière – la Fare les Oliviers Date de l'inspection : 23 mai 2007

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement


L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Signature de l'inspecteur

Nom, fonction et Signature



 VESPEKINI Responsable d'exploitation


Remarques de l'inspecteur :

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

1) ~~Être~~ Communiquer au SDIS / Salon la convention Lafarge / SMA sur la formalisation en can

Ci-joint la convention des deux sociétés Lafarge et SMA VAUTUBIERE pour l'utilisation de l'eau issue du Canal de Provence

2) Communiquer au SDIS / Salon le résultat des débits au la poteaux incendié.

Ci-joint les résultats des débits sur les poteaux incendié fait en Juin 2007.

3) Faire le nécessaire (forage + canal) pour remplir les bassins avant le 11 juin.

Le bassin centrale est rempli selon les exigences des pompiers

4) Bassin central - Remonter le tamis de 100 microns pour récupérer le volume utile.

Les travaux sont finis depuis fin mai 2007.