

## Note interne de visite d'inspection

|  |                                  |                           |                       |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| PACA   | GS: 83                           | Subdivision de : TOULON 3 | Date: 1/02/2007       |
| Inspecteurs  | : CARANTA Michel                 |                           |                       |
| Exploitant   | : Société Carrières de la Péjade |                           | Code GIDIC : 064.1989 |
| Site inspecté  | : Route de Mons – 83440 FAYENCE  |                           | A ou D : A            |
| Activité   | : Carrière                       |                           | Priorité : P2         |
| Objet de la visite   | : Inspection                     |                           |                       |
| <b>Présentation du site inspecté</b>   |                                  |                           |                       |
| <b>Description succincte des installations inspectées</b>  |                                  |                           |                       |
| <p>Il s'agit d'une carrière de calcaire avec une activité de pierre de taille et de fabrication d'agrégats. En 2006, sa production d'agrégats a été d'environ 70.000 t.</p> <p>Elle emploie 10 personnes.</p> <p>La foration, les tirs, et le concassage primaire sont soustraits.</p> |                                  |                           |                       |
| <b>Contexte environnemental et socio-économique</b>  |                                  |                           |                       |
| <p>Des tirs de mines ont détruit un gisement potentiellement exploitable en pierre de taille.</p> <p>Sur la partie haute, le réaménagement a débuté.</p> <p>Au niveau du distributeur d'hydrocarbures, une dalle étanche avec réparateur à hydrocarbures a été mise en place.</p>      |                                  |                           |                       |
| <b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs, ....</i> )   |                                  |                           |                       |
| <p>Il est prévu de déplacer et de remplacer l'installation de traitement des matériaux.</p>  |                                  |                           |                       |

## Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

- RGIE
- Traitement des matériaux

- Documents consultés

- DSS
- Autorisation de conduite
- Registre explosifs
- Registre de contrôle
- Rapport PREVENCEM – Electricité.

- Lieux visités

Extraction et traitement des matériaux.

- Autres remarques

### Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Les remarques formulées lors de la dernière visite en 2004 n'ont pas été suivies d'effet. Des fiches d'écart ont donc été rédigées.

Le primaire de l'installation de traitement de matériaux, hors d'usage, doit être démonté et évacué fin 1<sup>ER</sup> trimestre 2007.

### Personnes rencontrées [noms, fonctions,.... ]

M. GISVAL , chef de carrière

M. MONNOT, gérant de la Société.

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)

| N° fiche | Commentaires (soldée?- évolution ?) |
|----------|-------------------------------------|
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |

L'Ingénieur de l'Industrie et des Mines



Michel CARANTA