

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 09/03/2007
Inspecteurs	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: L.G.R.A.		
Site inspecté	: MONDRAGON - lieu-dit "la miate"	Code GIDIC	: 064.0399
Activité	: carrière alluvionnaire et installation de traitement de matériaux	A ou D	: A
Objet de la visite	: inspection approfondie	Priorité	: P1

Présentation du site inspecté**Description succincte des installations inspectées**Itinéraire de la visite :

Depuis l'accès principal jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant la zone remise en état, et en longeant la bande transporteuse reliant le site d'extraction à l'installation de traitement des matériaux.

Zones et/ou installations inspectées :

Ancienne zone exploitée, zone en cours d'exploitation et installation de traitement, de stockage et de déstockage de matériaux (routier et fluviale)

Contexte environnemental et socio-économique

La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1987.

L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:

- l'installation de traitement des matériaux est couverte et bardée latéralement, les bandes transporteuses sont couvertes,
- les pistes sont arrosées à partir d'une installation fixe, l'eau est traitée et recyclée (consommation divisée par 10).

L'entreprise emploie à ce jour 19 salariés; il existe un délégué du personnel sur le site, il n'y a pas de CHSCT.

L'établissement est équipé de douches, WC, vestiaires, réfectoire et salle de repos (à noter qu'il n'y a pas de personnel féminin sur le site).

Il y a en permanence au moins un secouriste sur le site, il existe trois armoires à pharmacie complète situées au bureau, au réfectoire et à la bascule; les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence aux mêmes endroits.

Les horaires de fonctionnement vont de 6h à 20h, en deux postes, du lundi au jeudi, et le vendredi de 8h à 15h.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)

Il est prévu une extension au nord, sur environ 100 hectares, pour une durée de 25 ans; la maîtrise foncière est acquise, une partie en tant que propriétaire des terrains, et pour le reste sous couvert d'un contrat de forage.

Le dossier, en cours d'élaboration, devrait être déposé d'ici la fin de cette année.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires de la fiche de remarques établie à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (analyses d'eau, relevé des piézomètres, extincteurs, bruits, poussières, appareils de levage) et de prévention - document de suivi de l'extraction justifiant de la profondeur atteinte et des distances par rapport aux berges et au périmètre autorisé (drague équipée d'un échosondeur et de deux télémètres)

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 18/08/2008.

Les travailleurs isolés sont équipés de radio PTI.

En 2006, deux employés ont été légèrement blessés dans le cadre de leur travail (pas d'arrêt de travail)

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation bien tenue et bien gérée

Très bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques est envoyée ce jour à l'exploitant.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Jacques CECCALDI PDG de la société

Joël BILDGEN directeur technique

Noël MAILLET chef de carrière

Franck ELOI responsable foncier environnement

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Aucun écart à la réglementation décelé lors de la précédente visite
	Toutes les remarques formulées ont été prises en compte