

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Alpes du Sud	Date:
Inspecteurs	: Patrick GALVAIN		
Exploitant	: Carrières et Ballastières des Alpes		Code GIDIC : 064.01214
Site inspecté	: Le Rocher Roux Montmaur		A ou D : A
Activité	: Extraction de roche massive		Priorité : P1
Objet de la visite	: Acheminement des matériaux après le tir		

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Contrôle de la mise en place des sécurités (fermeture des accès au carreau , échange téléphonique, vérification des issues) avant le déballage des matériaux à partir des gradins d'exploitation.

Contexte environnemental et socio-économique

Cette carrière est dans la continuité de son retraitement. Reprise en partie sommitale par tranches descendantes en gradins successifs.

Effectif de 3 personnes sur le site

Evolutions prévisibles

La capacité de la carrière est très nettement supérieure à la demande annuelle. La fourniture d'un chantier d'envergure serait la bienvenue.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Mesures d'empoussiérage en 2007

- Documents consultés

Classement correct des documents administratifs

Conclusions de l'Inspection

La sécurité sur le site est un sujet permanent, bien maîtrisé par le personnel.

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)