

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision des Alpes du Sud	Date: 24/10/2007
Inspecteurs	: GALVAIN Patrick		
Exploitant	: SAB		Code GIDIC : 064.1225
Site inspecté	: Le Beynon – VENTAVON		A ou D : A
Activité	: Industrie extractive		Priorité : P 1
Objet de la visite	: Suivi de carrière		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Carreau et fronts			
Contexte environnemental et socio-économique			
Carrière bien située au barri centre 04/05 Modernisation de l'installation de criblage concassage			
Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)			
Activité stable pour l'année 2008			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Réhabilitation des fronts situés en périphérie nord-est de la carrière

- Documents consultés

A.P.

- Lieux visités

Carreau et fronts

- Autres remarques

Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Carrière bien suivie

Plan de modernisation en cours sur l'installation de criblage concassage, avec l'adjonction de convoyeurs pour diminuer l'utilisation des engins et réduire la consommation d'énergie fossile.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Lionel PARA - Gérant

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	