

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 3	Date: 28 juin 2006
Inspecteurs	: Daniel Roché		
Exploitant	:		
Site inspecté	: Le Plan		Code GIDIC : 064.01421
Activité	: Traitement de déchets (Stockage, tri, compostage...)		A ou D : A
Objet de la visite	: Inspection approfondie		Priorité : P1
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Centre de traitement de déchets sur 30 ha comprenant stockage en talus, centre de tri, déchetterie, compostage déchets verts, compostage boues sous couvert.			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>1^{er} arrêté signé en 2000 – démarrage centre de stockage juillet 2001 – centre de tri juillet 2002 – déchets verts arrêté mars 2002 démarrage fin 2002, déchetterie février 2003, plate forme de compostage de boues autorisée en octobre 2003 démarrage en septembre 2004.</p> <p>Autorisation pour 2 Mm³ et 15 ans</p> <p>CLIS réunie 2 fs/an dernière CLIS le 19 juin</p> <p>22 personnes au total sur le site – Le chef de centre couvre également le Gard</p> <p>ISO 14000 depuis déc 2003 pour le CSD et oct 2004 pour l'ensemble 2004</p> <p>Le compost déchets verts est NFU est a le label BIO</p> <p>Le compost boues est conforme à la norme utilisé en réaménagement pour l'instant, une demande est en cours pour autoriser la vente.</p> <p>Le centre de tri autorisé à 25000 t/an est en perte de vitesse (21700 t en 2004, 18800 t en 2005).</p> <p>Nouvel incinérateur 2000m³/h en place</p> <p>Les lixiviats pompés sont maintenant directement acheminés vers le bassin par des canalisations (plus de camions citernes)</p> <p>Acquisition d'un camion citerne avec canon à eau pour limiter les envols de poussière</p> <p>Des difficultés pour l'installation de compostage à respecter les débits d'odeur réglementaires selon A T N° 2170 bien qu'une étude de perception dans l'environnement n'ait pas suscité de réaction du voisinage et qu'aucune plainte liée au compostage ne soit déposée...</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ...</i>)			
<p>Projet de dossier en examen par l'inspection avant dépôt officiel pour vente du compost boues, déchets DEEE, broyage d'inertes du BTP pour matériaux de recouvrement.</p> <p>Amélioration des taux de recyclage des DIB en mélange</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Taux de recyclage des DIB en mélange
 Qualité des DIB en mélange apportés par les clients – pré tri clientèle peu efficace
 Tonnage centre de stockage
 gestion des odeurs compostage boues (analyse le lendemain 29/06/2006)
 Rétention des liquides dans le centre de tri
 Evacuation des eaux du centre de tri (effluents et incendie)
 Bassin des eaux de ruissellement
 Etat du fossé extérieur (passages busés)
 Stockages inertes (recouvrement et incendie)
 Température de combustion torchère
 Valeurs limites SO2 à l'émission

- Documents consultés

Arrêtés préfectoraux
 Arrêtés ministériels
 Enregistrements températures
 Résultats d'analyse des rejets des eaux de ruissellement,
 Résultats d'analyses combustion

- Lieux visités

Centre de tri, déchetterie, déchets verts, compostage boues, alvéole en activité, fossés, réseaux évacuation, bassin lixiviats, torchère, pompes à lixiviats...

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

fiche d'écart n°1 (unique) : réseau d'évacuation des eaux du bâtiment tri non conforme à l'arrêté.

Une remarque relative à la température de combustion mérite des explications de l'exploitant

une remarque relative à la valeur limite des émissions de SO2 à la torchère doit faire l'objet d'une prise en compte par l'inspection qui a omis de fixer une valeur dans l'arrêté.

Remarque générale : Site très bien tenu. Activité de compostage de boues remarquable au plan de la propreté du bâtiment.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Antoine MARECHAL, Chef de Centre
 Jean-Jacques BLANCHET, Responsable agence valorisation SITA SUD
 Georges GOURRICHON, responsable Centre de tri
 Virginie ARCHIAPATI , compostage boues + K2
 Jacques DAVENNE, déchets verts + logistique lixiviats

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
neant	