

FICHE DE REMARQUES

Exploitant : <i>PERASSO</i>	Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection
Site inspecté : <i>Valenda - Clarey</i>	Date de l'inspection : <i>4/12/2007</i>
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement Signature de l'inspecteur <i>[Signature]</i>	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature <i>Alain Stéphan, Responsable technique</i> <i>[Signature]</i>
Remarques de l'inspecteur : * <u>Sanitaires</u> : le fonctionnement et l'entretien du bloc sanitaire doivent être vérifiés périodiquement. * <u>Piège à couillons</u> : recaler un piège à couillon au pied du stock des lins face à la boussole. * <u>Débordage</u> : le débordage à la pelle mécanique doit être privilégié, sur certains jours, à l'utilisation du chargeur.	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): } l'ensemble est fait à ce jour <i>4/01/2008</i> <i>[Signature]</i>