

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 4 octobre 2007</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER –		
<b>Exploitant</b>	: SMA ENVIRONNEMENT		<b>Code GIDIC : 064.02022</b>
<b>Site inspecté</b>	: CSDND La Vautubière		<b>A ou D : A</b>
<b>Activité</b>	: Stockage de déchets non dangereux		<b>Priorité : P1</b>
<b>Objet de la visite</b>	: Inspection suite à plainte : terrassements nouveaux		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
Les conditions de fonctionnement sont correctes			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
Le nouveau matériel d'exploitation est en fonctionnement			
La plainte sur les terrassements actuels est infondée. Il faut réaliser des gradins sur la face ouest pour permettre l'ancrage de la couche d'étanchéité.			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ...</i> )			

**Résultats de la visite d'inspection****Description sommaire du déroulement de la visite** (*sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...*)- Sujets évoqués- Documents consultés

AP du 19 avril 2006 et AM du 9 septembre 1997 modifié

- Lieux visités

Site – Casiers en cours

- Autres remarques**Conclusions de l'Inspection** (*appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales*)

Pas de suites – Remarques -

**Personnes rencontrées** [*noms, fonctions, ...*]

M. Vesperini – Responsable exploitation  
 M. Zemma – Responsable environnement  
 M Rappezi – PDG

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)