

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : Marseille 1	Date: 04/03/2008
Inspecteurs	: Pierre LECLERCQ ; Antoine PINASSEAU		
Exploitant	: VALSUD		Code GIDIC : 064.568
Site inspecté	: Septèmes Les Vallons		A ou D : A
Activité	: ISDND		Priorité : P1
Objet de la visite	: PMI		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Site, BGVAP et valorisation biogaz (GE)			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Forte attention des riverains, principalement sur le trafic lié au transport des déchets</p> <p>Tonnage de déchets reçus en 2007 en baisse par rapport à 2006. Provenance de déchets des départements voisins en diminution sensible du fait de la mise en service d'installations de traitement dans les dits départements.</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ...</i>)			
<p>L'aménagement de la zone Est a débuté. La suppression de l'éperon rocheux (tirs de mines) devrait avoir lieu en mars avril 2008. Exploitation de cette zone prévue en septembre 2008.</p> <p>Prévision de la constitution d'un casier destiné à recevoir des déchets de plâtre implanté sur la zone actuellement en exploitation.</p>			

Résultats de la visite d'inspection**Description sommaire du déroulement de la visite** (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)- Sujets évoqués

Activité 2007
 Traçabilité provenance des déchets reçus
 Garanties financières
 Aménagement de la zone Est
 BGVAP et devenir des boues produites

- Documents consultés

Documents de réception et de traçabilité des producteurs et transporteurs déchets
 Tierce expertise GF
 Bilan matière BGVAP

- Lieux visités

Voir ci-avant

- Autres remarques**Conclusions de l'Inspection** (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Site très bien tenu. Exploitant réactif et constructif

6 remarques visant à préciser les informations que nous attendons de l'exploitant.

Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

Hervé PERNOT Responsable exploitation des CET
 Frédéric CLEMENT Responsable site

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Soldée : expertise calcul GF reçue le 25/03
2	Soldée : aire d'attente existante sur site