

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : MARSEILLE 1</b>	<b>Date: 04-09-07</b>
<b>Inspecteurs</b>	: David DUPUIS		
<b>Exploitant</b>	: VALSUD (Veolia Environnement)		<b>Code GIDIC : 064.568</b>
<b>Site inspecté</b>	: La montagne, 13740 SEPTEMES LES VALLONS		<b>A ou D : A</b>
<b>Activité</b>	: ISDND		<b>Priorité : P1</b>
<b>Objet de la visite</b>	: planifié		

**Présentation du site inspecté****Description succincte des installations inspectées**

ISDND et conformité avec articles 3 à 7 de l'AM 1997

**Contexte environnemental et socio-économique**

Site situé au pied du massif de l'étoile (natura2000). Opposition des riverains à l'extension en invoquant la sécurité sur la route d'accès.

**Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)**

Mise en place d'un casier de plâtre. Modalités à définir plus précisément, accord sur la localisation (au sommet du casier en cours d'exploitation, avec étanchéité active).

**Résultats de la visite d'inspection****Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)**

- Transmission des documents et analyses
- Devenir des boues BGVAP
- Epandage de lixiviats sur la zone en exploitation
- Bassin BER14 de 3500m<sup>3</sup> : réalisation pendant les travaux de déroctage
- Equipe première intervention (formation annuelle pour tous les agents/cadres)
- Vidange séparateurs HC (déchetterie + voirie DLI)
- Procédure en cas de déclenchement de portique de détection radioactif (transmission de la procédure ASN)
- Aire de stockage des véhicules PL pour la descente en convois

**Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]**

Deux fiches d'écart  
Fiche de remarques.

**Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]**

M. PERNOT Responsable  
M. CLEMENT Chef du site  
Mme CHASSAGNE Chargée de mission  
M. FAYOLLE Chargé de mission

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)