

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 11 mars 2008</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER –		
<b>Exploitant</b>	: SMA ENVIRONNEMENT		<b>Code GIDIC : 064.02022</b>
<b>Site inspecté</b>	: CSDND La Vautubière		<b>A ou D : A</b>
<b>Activité</b>	: Stockage de déchets non dangereux		<b>Priorité : P1</b>
<b>Objet de la visite</b>	: Inspection suite à plainte : terrassements nouveaux		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
Les conditions de fonctionnement sont correctes			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
Les travaux de terrassement pour fixer l'étanchéité latérale continue (réalisation de gradins sur la face ouest pour permettre l'ancrage de la couche d'étanchéité).			
Des travaux sont en cours pour améliorer la captation du biogaz			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
RAS			

