

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Manosque	Date: 04/06/2007
Inspecteurs	: Thomas LEFEVRE		
Exploitant	: PERASSO		
Site inspecté	: carrière de Valensole - Clarency	Code GIDIC	: 064.01171
Activité	: extraction de matériaux	A ou D	: A
Objet de la visite	: récolement des prescriptions environnementales + RGIE	Priorité	: P1
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Carreau de la carrière + fronts d'exploitation			
Contexte environnemental et socio-économique			
Pas d'habitation à proximité. Carrière utilisée pour remblayer la carrière de matériaux alluvionnaires de L'Ile du Chat.			
Évolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
Production coordonnée à celle de L'Ile du Chat. Achats de matériels envisagés si les différents recours déposés n'aboutissent pas.			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Prescriptions environnementales : bassin de décantation des eaux de ruissellement, déchets, poussières.
RGIE : sanitaires, travail isolé, risque de noyade

- Documents consultés

Document de santé et de sécurité, arrêté préfectoral

- Lieux visités

Carreau + fronts d'exploitation

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Carrière exploitée dans le respect des réglementations.
À suivre avec la montée en puissance en 2007-2008

Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

M. FERRER – directeur de Perasso et directeur technique

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)