

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 29 novembre 2007</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER – JL RHUL		
<b>Exploitant</b>	: LAFARGE CEMENTS		<b>Code GIDIC</b> : 064.01567
<b>Site inspecté</b>	: Cimenterie de La Malle		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Fabrication de ciment		<b>Priorité</b> : P1
<b>Objet de la visite</b>	: Visite annuelle		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
Suivi du parcours entrée matière jusqu'aux tuyères fours Salle de commande			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
RAS			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ...</i> )			
Projet de développement en cours de réflexion (changement des fours et du procédé par voie sèche)			

## Résultats de la visite d'inspection

**Description sommaire du déroulement de la visite** (*sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...*)

- Sujets évoqués

**autosurveillance et contrôles réguliers**

- Documents consultés

**Rapports de contrôles et d'autosurveillances**

- Lieux visités

**La ligne de cuisson**

- Autres remarques

**Conclusions de l'Inspection** (*appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales*)

**Gros problèmes d'émission de poussières au déchargement charbon**

**Personnes rencontrées** [*noms, fonctions, ...*]

**Vincent Chapelle (directeur)**  
**Sandrine Peraud-Dégez (responsable environnement)**

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)