

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : Martigues	Date: 22/06/2006
Inspecteurs	: R. LOVAT		
Exploitant	: EDF-CPT DE MARTIGUES PONTEAU		Code GIDIC : 064.1061
Site inspecté	: CENTRALE DE PONTEAU		A ou D : A
Activité	: PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE		Priorité : P 1
Objet de la visite	: Récolement APC du 16/11/2004 relatif à l'évacuation des boues de décantation		

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Centrale thermique fioul de production d'énergie électrique constituée de trois tranches de 250 MWe chacune.

Contexte environnemental et socio-économique

Rien de notable

Evolutions prévisibles (*augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ...*)

Le centre va être transformé en 2 unités de production de cycle combiné gaz de 440 MWe chacune
 Une décision interviendra début 2007 pour préciser le projet.
 De manière informelle, les délais de mise en exploitation seraient :

- 1^{ère} unité fin 2010,
- 2^{ème} unité fin 2012.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Dispositions relatives à l'évacuations des boues des bassins de décantation de l'APC du 16/11/2004

- Documents consultés

Bilan des opérations
Rapport d'analyse
BSDI

- Lieux visités

Bassins de décantation

- Autres remarques

Néant

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Les dispositions de l'APC ont été mise en œuvre.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Mr SEYLLER, responsable HSE.
Mme POILPOT, adjointe environnement.

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)