

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Manosque	Date: 04/12/2007
Inspecteurs	: Thomas LEFEVRE – Jean Louis HULLIN		
Exploitant	: PERASSO		
Site inspecté	: carrière de Valensole - Clarency	Code GIDIC	: 064.01171
Activité	: extraction de matériaux	A ou D	: A
Objet de la visite	: code du travail + RGIE	Priorité	: P1
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Carreau de la carrière + fronts d'exploitation			
Contexte environnemental et socio-économique			
Pas d'habitation à proximité. Carrière utilisée pour remblayer la carrière de matériaux alluvionnaires de L'Ile du Chat.			
Évolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
<i>Production coordonnée à celle de L'Ile du Chat.</i> <i>Achats de matériels envisagés si les différents recours déposés n'aboutissent pas.</i> <i>Montée en puissance en 2008.</i>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Code du travail + RGIE : sanitaires, point d'eau, électricité dans le bungalow
Débardage des matériaux
Stock de fines

- Documents consultés

Document de santé et de sécurité, arrêté préfectoral

- Lieux visités

Carreau + fronts d'exploitation

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Attention aux conditions de travail (restauration, vestiaires, sanitaires)

Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

M. ALDERIGI – responsable technique

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Équipement insuffisant du réfectoire (électricité, chauffage, eau) - soldée