

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : MARSEILLE 1</b>	<b>Date: 22-02-07</b>
<b>Inspecteurs</b>	: David DUPUIS		
<b>Exploitant</b>	:SITA SUD		
<b>Site inspecté</b>	: Avenue Paul Brutus, 13170 LES PENNES MIRABEAU		<b>Code GIDIC</b> : 064.578
<b>Activité</b>	: Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux		<b>A ou D</b> : A
<b>Objet de la visite</b>	: planifiée		<b>Priorité</b> : P1

**Présentation du site inspecté****Description succincte des installations inspectées**

Casier pour déchets non dangereux, déchetterie, plate forme de compostage de déchets verts, casier amiante « liée », centre de tri d'ordures ménagères et de DIB, réception de DEEE

**Contexte environnemental et socio-économique**

Installations implantées sur une décharge exploitée depuis les années 70. La gestion du site est très bonne, mais des lotissements ayant été autorisés en clôture, les plaintes pour odeurs ne diminuent pas, au contraire.

**Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)**

SITA envisage d'arrêter la réception de l'amiante liée, car les alvéoles se remplissent très vite, et cela commence à poser des problèmes d'exploitation (forage des puits en fin d'exploitation).

**Résultats de la visite d'inspection****Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)**

- Ordre du jour
- suivi dernière visite de 2006
  - commentaires/questions sur les résultats d'autosurveillance eaux/air
  - dossiers pour D3E, destruction d'archives, stockage des déchets en balle à l'extérieur
  - mesures de bruit
- et surtout
- contrôle et suivi des déchets reçus (article 4 à 7 de l'AM97)

**Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]**

Fiche de remarques.

**Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]**

- M. ROUGET (responsable du site)  
M. LEGER (direction régionale)

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Soldée.