

# FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SMA-64-2022-P1

Site inspecté : CSDND – Vautubière – la Fare les Oliviers Date de l'inspection : 4 octobre 2007

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Nom, fonction et Signature

A. NABEZZI  
DG

Signature de l'inspecteur

Remarques de l'inspecteur :

Exploitant préparer le coté Sud/Ouest  
par rectification du front à l'exécutif ;  
réévaluation de 3 gaudins de 5 m de  
hauts environ ;  
les déchets arrivent par la digue Nord  
et par le puits de ventilation ;

les mms en face de déchets et de débris  
conformément aux di portiers réglementaires

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

1  
CAS