

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Manosque	Date: 11/04/2007
Inspecteurs	: Thomas LEFEVRE		
Exploitant	: BOURJAC		
Site inspecté	: Montfort	Code GIDIC	: 064.01169
Activité	: Carrière	A ou D	: A
Objet de la visite	: récolement + plainte	Priorité	: P2
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Carreau de la carrière + installations de traitement			
Contexte environnemental et socio-économique			
Carrière en dent creuse dans une zone éloignée de toute habitation. Diversification de la production de cette carrière qui est passée d'une production majoritaire de blocs à une production diversifiée (blocs, mélange à béton, remblais,...) Sensibilité particulière de l'association UDVN au sujet des poussières émises par cette carrière et de leur impact sur la végétation et la route. Aménagement de la route d'accès aux carrières de Montfort et Mallefougasse devrait démarrer prochainement (2007 ?)			
Évolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)			
Mise en place de dispositifs limitant les émissions de poussières (capotages des tapis et des cribles, aspersion, ...)			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Poussière, bruit, clôture

- Documents consultés

Dernières mesures de bruits, de poussières alvéolaires
Rapport de l'OEP

- Lieux visités

Carreau + installations de traitement

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

4 fiches écarts établies (déchets, poussières, stockage d'hydrocarbures, clôture)

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Jean-Renaud DELATTRE - Bourjac

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)