

Unité départementale de l'Hérault  
Subdivision H2

Montpellier, le 30 mai 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/04/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **RECYGYPSE**

ZAE de Viargues - Lieu dit Saint Aubin Haut - 9 rue d'Hélios  
34710 LESPIGNAN

Références : UD34/H2/2022/154

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/04/2022 dans l'établissement RECYGYPSE implanté ZAE de Viargues - Lieu dit Saint Aubin Haut - 9 rue d'Hélios 34710 LESPIGNAN. L'inspection a été annoncée le 23/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- RECYGYPSE
- ZAE de Viargues - Lieu dit Saint Aubin Haut - 9 rue d'Hélios 34710 LESPIGNAN
- Code AIOT dans GUN : 0003700842
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société Recygyse exploite une installation de recyclage de déchets de plâtre.

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les

informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Stockages	AP de Mise en Demeure du 30/06/2020, article 1	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite il a été constaté la présence de stocks de déchets de plâtre en extérieur contrairement à ce qui est prévu dans le dossier ayant donné lieu à l'autorisation.

## 2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Stockages

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 30/06/2020, article 1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, stockages
<b>Prescription contrôlée :</b> "La société Recygypse, dont le siège social est situé RN 113 – 11000 CARCASSONNE, est mise en demeure, sous 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, de supprimer les stockages hors bâtiment de déchets de plâtre actuellement stockés en extérieur."
<b>Constats :</b> Le jour de la visite il a été constaté la présence d'un stockage de plâtre en attente de traitement, en extérieur devant le bâtiment. La quantité de déchets stockée a été estimée par l'exploitant à : <ul style="list-style-type: none"><li>- 400m3 de déchets de plâtre en attente de traitement ;</li><li>- 200m3 de déchets de plâtre destinés à subir un second traitement.</li></ul> L'exploitant déclare rencontrer des difficultés temporaires d'évacuation des déchets traités en raison de l'arrêt d'un de ses exutoires. La reprise des expéditions mi-mai devrait permettre de supprimer les stocks extérieurs en quelques semaines.  Cet écart a déjà été relevé lors de la visite du 17 juin 2021. L'exploitant s'était alors engagé à évacuer ces déchets avant fin septembre 2021.  Il est demandé à l'exploitant d'évacuer l'ensemble des déchets stockés hors bâtiments et hors tunnels dans un délai d'un mois maximum.
<b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet