

Unité départementale de l'Oise  
283 rue de Clermont  
ZA La Vatine  
60000 BEAUVAIS

Beauvais, le 10/06/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



**PARC EOLIEN FERME EOLIENNE OURSEL MAISON**

/  
60480 OURSEL MAISON

Références : IC-R/0242/22-IM

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/06/2022 dans l'établissement PARC EOLIEN FERME EOLIENNE OURSEL MAISON implanté / 60480 OURSEL MAISON. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Il s'agit d'une visite inopinée pour récoiler l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 février 2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PARC EOLIEN FERME EOLIENNE OURSEL MAISON
- / 60480 OURSEL MAISON
- Code AIOT dans GUN : 0005108075
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Le parc éolien dit "Ferme Eolienne d'Oursel-Maison" est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2980-1 de la nomenclature des ICPE. Son activité est régie par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 mai 2015 et l'arrêté préfectoral complémentaire du 6 juin 2017.

Il se compose de 7 aérogénérateurs de type ENERCON E92 , sauf pour l'éolienne E5 ( de type E103) .

La société EnergieTeam est le gestionnaire technique du parc.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- récolement de l'arrêté préfectoral de mise en demeure

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
PC 1 Identification du mat	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription	Sans objet
PC 2 panneau	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription	Sans objet
PC 3 Protection des chiroptères	Arrêté Préfectoral du 22/05/2015, article 6.1	Susceptible de suites	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 février 2022 peut être abrogé.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** PC 1 Identification du mat

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
<b>Thème(s) :</b> Autre, identification
<b>Point de contrôle transféré:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 25/04/2022</li> </ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> « Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2.
<b>Constats :</b> <b>Inspection du 14/01/2022 :</b> Lors de la visite d'inspection inopinée du 14/01/2022, il a été constaté qu'aucune des 7 éoliennes n'était clairement identifiée avec un numéro affiché en caractères lisibles sur son mât.  <b>Inspection du 03/06/2022 :</b> Toutes les éoliennes sont clairement identifiées avec un numéro affiché en caractères lisibles sur leur mât.  La non-conformité peut être levée.
<b>Observations :</b> /
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle : PC 2 panneau**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
<b>Thème(s) :</b> Autre, panneau
<b>Point de contrôle transféré:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 25/04/2022</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>« Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :</p> <p>« - les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;</p> <p>« - l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;</p> <p>« - la mise en garde face aux risques d'électrocution ;</p> <p>« - la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. »</p>
<b>Constats :</b> <p><b>Inspection du 14/01/2022 :</b></p> <p>Les panneaux d'affichage avec les pictogrammes requis sur les chemins d'accès étaient présents pour toutes les éoliennes hormis pour E3 et E1 où ils n'étaient pas visibles. Pour rappel, ce constat avait déjà été fait lors de la visite d'inspection du 25 juin 2019, l'exploitant avait remis les panneaux manquants.</p> <p>Les panneaux présents rappellent les consignes à la fois par pictogramme et par texte.</p> <p><b>Inspection du 03/06/2022 :</b></p> <p>Tous les panneaux d'affichage avec les pictogrammes étaient présents .</p> <p>La non-conformité peut être levée.</p>
<b>Observations :</b> /
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle : PC 3 Protection des chiroptères**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/05/2015, article 6.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, biodiversité
<b>Point de contrôle transféré:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 14/01/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : /</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 25/04/2022</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> Afin d'éviter l'attrait des chiroptères, la plate forme créée à la base de chaque éolienne est entretenue régulièrement et le cas échéant fauchée
<b>Constats :</b> <b>Inspection du 14/01/2022</b> il avait été constaté que les plate formes étaient fauchées. Toutefois, au niveau de l'éolienne E7, du fumier en tas et un gros ballot de paille étaient présents. Ce genre de stockage peut attirer les chiroptères , ce qui est à éviter.  <b>Inspection du 03/06/2022</b> Le tas de fumier est toujours présent, il ne situe pas sur la plate forme , mais juste à côté. C'est d'ailleurs ce que l'exploitant a précisé dans son courrier du 7 mars : "le fumier en tas et le gros ballot de paille se trouvent hors de la division cadastrale de la plate forme et nous n'assurons pas la gestion de ce terrain" . De plus, il a pris contact avec l'exploitant qui a fait savoir que tout serait retiré après la moisson et qu'il ne prévoyait pas de stockage dans le secteur l'année prochaine.  Sur la plate forme, était présent un petit tas de cailloux.
<b>Observations :</b> /
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet