


Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'Inspection
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
DRIRE Bourgogne

2008-624

Groupe de Subdivisions : 21		Subdivision : SUB 3	
Nom de l'inspecteur : A. PAGOT Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 11/09/2008 Date de l'inspection : 30/09/2008 Type d'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> approfondie ou <input checked="" type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input checked="" type="checkbox"/> non inopinée <input checked="" type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle			
Motif de la planification : Plan 2008 d'inspection des carrières – Carrière classée C3			
Siège social : SIB 44, rue de Nancy 57915 WOUSTVILLER Etablissement : Carrière de MONTMOYEN 21 lieu-dit "les Closez Gruillet" Siret : Activité principale : Production de pierre ornementale		AS / A / D / NC Priorité : Nationale <i>/ Régionale / autre</i>	
Thèmes : Respect de l'arrêté d'autorisation ICPE du 12 juillet 2001 Liste des installations inspectées : Carrière Référentiels de l'inspection : Arrêté préfectoral d'autorisation			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : M. Jean Marc EBERHART, directeur technique, M. Pascal CARTIER, chef de carrière			
Principales constatations effectuées : - La zone en cours d'exploitation doit être ceinturée par un dispositif formant un obstacle dissuasif à la pénétration des personnes et des véhicules (Art. 15). L'entrée barrée par des blocs non jointifs n'a pas ce caractère dissuasif, de même que le merlon jouxtant le chemin rural est d'une hauteur insuffisante. - Une aire étanche existe avec un point bas relié à un décanteur déshuileur pour le ravitaillement des engins (Art. 26.3.1°). L'accès au décanteur déshuileur n'a pas été possible. Il a été déclaré qu'une couche de matériaux le recouvre, et aucun document relatif à cet équipement n'a été présenté (notice, facture, bordereau de suivi des déchets de vidange, etc...).			
Conclusions ou suites envisagées : Courrier à l'exploitant			
Liste des documents établis suite à la visite : Lettre à l'exploitant			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> A Dijon, le 7 octobre 2008 </div> <div style="width: 60%; text-align: right;"> L'Inspecteur des Installations Classées  Alain PAGOT </div> </div>			