


Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DRIRE Bourgogne

Groupe de Subdivisions : YONNE NIEVRE		Subdivision : AUXERRE
Nom(s) du ou des inspecteurs : Eric GIROUD Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 26/05/2009 Type d'inspection : courante / annoncée / planifiée Date de l'inspection : 27/05/2009 motif de la planification : site à visiter tous les 5 ans ; instruction d'une demande de changement d'exploitant sur ANNAY SUR SEREIN et d'un abandon sur MOLAY. M.DARDE (84 ans) arrêtera son activité dès la fin de l'instruction de ces deux demandes		
Société : DARDE. Commune : MOLAY et ANNAY SUR SEREIN Activité : carrière		A Priorité : site à visiter tous les 5 ans(C3)
Liste des installations inspectées : carreau de la carrière. Thèmes : Emprise - accès - réaménagement. Référentiels de l'inspection : Arrêté préfectoral du 06 décembre 1999 articles 2, 3, 8.1, 13, 15, 16.2, 17.1, 19, 22.2, 24.2, 25.1,32.		
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : M.DARDE : Directeur technique M GIRONDE : gendre de M.DARDE M.TUCCINARDI :gérant de la société PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE, repreneur du site d'ANNAY SUR SEREIN M.GAUTHIER : société PIERRE MUREUSE DE BOURGOGNE		
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : Les constats sont repris en annexe		
Suites envisagées : Courrier à l'exploitant.		
Liste des documents établis suite à la visite : Lettre à l'exploitant + tableau des constats		
Date et signature du ou des inspecteurs : AUXERRE, le - 9 JUIN 2009 L'inspecteur des installations classées,  Eric GIROUD		

Société DARDE

A.P. du 06 décembre 1999

Article	Point vérifié	Conformité	Observations
2	Emprise de la carrière.	---	Borner le site
3	Présence de panneaux sur chacune des voies d'accès avec l'identité du titulaire de l'autorisation, la référence de l'arrêté et l'objet des travaux.	---	
8.1	Mise en place de garanties financières (48 448 €)	Oui	58 137€ mis en place jusqu'au 06 décembre 2009
13	Bornage du périmètre autorisé	NON	
15	Zone en cours d'exploitation ceinturée par un dispositif formant obstacle	NON	Réalisé un merlon ou clôturé la partie supérieure du front située sur la parcelle G 425.
16.2	Plantations d'essences locales le long de la parcelle G425	---	Plantations de conifères au sud-est de la parcelle Diversifier les essences
17.1	Chemins d'accès empierrés sur 100 mètres	Oui	Constaté pour l'accès principal.
19	Respect de la bande de protection des 10 mètres.	NON	- <u>Sur MOLAY</u> : la bande de protection, à l'Est, le long du chemin communal a été exploitée et remblayée. - <u>Sur ANNAY SUR SEREIN</u> : vérifier les limites, après bornage, en limite de la parcelle G 427.
22.2	Exploitation selon 3 phases conformément aux dispositions contenues dans le dossier d'autorisation	Oui	Début de phase 3 en cours pour les terrains situés au sud. Les terrains situés au nord seront décapés et exploités après une nouvelle autorisation.
24.2	<u>Modalités de remise en état :</u> - <u>MOLAY</u> : . nettoyage de l'ensemble des terrains et suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité dans l'affectation future du site . régalaie de terre végétale sur les remblais	NON NON	Stockage des matériaux en vrac à supprimer avant le 30 juin; préciser la date d'enlèvement des produits sur palettes. Régaler avant le 30 juin les matériaux de découverte au nord et les merlons conservés en périphérie de la zone exploitée.
25.1	Stockage d'hydrocarbures sur aire étanche.	----	Réalisés en dehors du site selon l'exploitant ; à l'atelier de sciage
32	L'exploitant fait établir un plan orienté mis à jour tous les ans.	NON	