



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Bretagne**

Unité départementale du Morbihan
34, rue Jules Legrand
56100 LORIENT

LORIENT, le 01/08/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 05/07/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

PIGEON GRANULATS BRETAGNE

2 rue du Cabotage
ZI du Ty Mor - BP 10115
56700 Hennebont

Références : CG/FD/C/2023-241

Code AIOT : 0005503221

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/07/2023 dans l'établissement PIGEON GRANULATS BRETAGNE implanté Kerbastard - 56330 Pluvigner. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection du 05/07/2023 s'inscrit dans le cadre d'une action coup de poing visant à vérifier que l'exploitant d'une carrière ou d'une ISDI (installation de stockage de déchets inertes) respecte ses obligations en matière d'identification du site (panneau d'affichage) et de propreté des chaussées de la voie publique en sortie du site.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PIGEON GRANULATS BRETAGNE
- Kerbastard - 56330 Pluvigner
- Code AIOT : 0005503221
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de "Kerbastard " est une carrière de pierre pour la production de granulats.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	panneau d'identification	Arrêté Préfectoral du 13/11/2013, article 4-1	/	Sans objet
2	état de la chaussée	Arrêté Préfectoral du 13/11/2013, article 11	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas émis d'observations particulières.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : panneau d'identification

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/11/2013, article 4-1
Thème(s) : Risques chroniques, affichage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant est tenu, avant le début d'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents : <ul style="list-style-type: none">• son identité,• la référence de l'autorisation,• l'objet des travaux,• l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Constats : Le panneau est en place et comporte les bons renseignements.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : état de la chaussée

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/11/2013, article 11
Thème(s) : Risques chroniques, boue
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : ARTICLE 11 – POLLUTION AIR ET POUSSIÈRES Les véhicules sortant du site ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussières ou de boues sur les voies de circulation publique.
Constats : L'inspection n'as pas constaté de poussières ou de boues sur la voie de circulation publique au droit du site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet