

Unité départementale du Morbihan
34, rue Jules Legrand
56100 Lorient

Lorient, le 16/07/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/07/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

PERRENOT LE CALVEZ MD

Route de Romans
26260 Saint-Donat-Sur-L'herbasse

Références : JPLP/VLF/E/2025
Code AIOT : 0005509550

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/07/2025 dans l'établissement PERRENOT LE CALVEZ MD implanté ZA de Kénéah Nord - 56400 Plougoumelen. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'inscrit dans le cadre des actions coup de point de 2025, portant sur le registre des produits dangereux.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PERRENOT LE CALVEZ MD
- ZA de Kénéah Nord - 56400 Plougoumelen
- Code AIOT : 0005509550
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société PERRENOT LE CALVEZ MD exploite un dépôt de bouteilles de gaz butane/propane sur la zone d'activités de Keneah Nord à PLOUGOUMELLEN, historiquement soumis à simple déclaration et relevant désormais du régime de l'autorisation au bénéfice des droits acquis suite à la modification de la rubrique 4718 par décret 2017-1595 du 21 novembre 2017.

Par arrêté préfectoral complémentaire du 17 mai 2019, la société PERRENOT LE CALVEZ MD s'est vue prescrire la réalisation d'une étude de dangers pour évaluer les risques présentés par les installations au regard des phénomènes dangereux susceptibles de survenir et de la vulnérabilité des tiers afin de prescrire les mesures de maîtrise de risque associées.

A l'issue de l'instruction de cette étude, l'inspection a proposé un arrêté préfectoral, signé le 22 janvier 2021.

Thèmes de l'inspection :

- AR - 4
- Risque incendie

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Registre des produits dangereux	Arrêté Préfectoral du 22/01/2021, article 6.2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a une bonne connaissance de son installation.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Registre des produits dangereux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 22/01/2021, article 6.2
Thème(s) : Risques accidentels, Inventaire et état des stockages
Prescription contrôlée : L'inventaire et l'état des stockages des substances et mélanges dangereux présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour avec une périodicité qui garantit un écart d'au plus 10 % entre les quantités indiquées et les quantités réellement présentes. Une procédure en définit les modalités et prévoit une surveillance des quantités présentes vis-à-vis des quantités maximales autorisées, ainsi que la conduite à tenir en cas d'approche ou de dépassement des seuils. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à dispositions de l'inspection des installations classées et des services de secours, y compris lors d'un sinistre.
Constats : Le chef du dépôt tient à jour l'état des stocks, de manière quotidienne, et le transmet au siège de BUTAGAZ, suivant la procédure définie. Le tableau fait apparaître les entrées et les sorties, le type de contenant (bouteilles, cuves...) et le type de gaz (propane, butane...). Les écarts sont également consignés (7 bouteilles de 13 kg lors de la visite). Le chef du dépôt explique que ces écarts sont dus à des erreurs de chargement et ne représente pas un poids important (moins de 10%). Si un écart était supérieur, le chef de dépôt serait alerté par ANTARGAZ. Le jour de la visite, la quantité de gaz présent sur le site était de 40,171 tonnes. Le plan de stockage est affiché et représente la réalité du site (implantation, type de bouteille, vide/pleine...). Le site est apparu propre bien tenu, lors de la visite.
Type de suites proposées : Sans suite

