

Unité départementale d'Ille-et-Vilaine  
L'Armorique  
10, rue Maurice Fabre  
CS 96515  
35065 Rennes

Rennes, le 21 février 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/02/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **PAPREC GRAND OUEST**

5/7 rue des Piliers de la Chauvinière  
CS 69195  
44800 Saint-Herblain

Références : UD/2024 -93  
Code AIOT : 0005517297

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/02/2024 dans l'établissement PAPREC GRAND OUEST implanté ZAC des Cormiers - Mahomat 89, rue Nationale 35650 Le Rheu.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PAPREC GRAND OUEST
- ZAC des Cormiers - Mahomat 89, rue Nationale 35650 Le Rheu
- Code AIOT : 0005517297
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Installation de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux

**Thèmes de l'inspection :** suites données à la visite d'inspection du 13/11/2023, concernant le stockage de bois

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	stockage bois (A et B)	Lettre du 10/04/2018, article Observation n°2017-10	Susceptible de suites	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitation a réagi dans des délais très raisonnables afin de retrouver une situation respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il en a fourni les preuves matérielles.

Une visite inopinée a permis de constater la permanence du respect de ces prescriptions.

La mise en demeure envisagée n'a donc plus de raison d'être.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : stockage bois (A et B)

<b>Référence réglementaire :</b> Lettre du 10/04/2018, article Observation n°2017-10
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, capacités de stockage
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 13/11/2023</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>L'exploitant doit circonscrire les quantités de déchets de bois présents sur le site aux capacités de stockage annoncées dans son dossier initial d'autorisation, soit à une surface totale d'environ 500 m<sup>2</sup> pour une hauteur maximale de 4 mètres (quantités de bois A et bois B confondues).</p>
<b>Constats :</b> <p>Par courrier du 15 janvier 2024, l'exploitant a fait savoir à l'inspection des installations classées que 1 298 tonnes de bois avaient été acheminées vers des installations de valorisation de déchets autorisées. De ce fait, les tas de bois n'occupaient dorénavant plus que la superficie autorisée de 508 m<sup>2</sup>.</p> <p>A cet envoi étaient joints un tableau établissant les dates, destinations et transporteurs relatifs à cette évacuation ainsi que des photos attestant d'une occupation de surface bien moindre que lors de la visite d'inspection du 13/11/2023. Il apparaît que les déchets de bois ont débuté le 20/12/2023 et se sont terminées le 08/01/2024.</p> <p>La plateforme accueillant les stocks de bois est constituée de plaques de 4m x 4m (16 m<sup>2</sup>). Aussi, à ce jour, seules 32 plaques peuvent être recouvertes afin de ne pas dépasser 508 m<sup>2</sup>.</p> <p>Lors de la visite d'inspection du 09/02/2024, 2 stocks de bois étaient constitués : le premier occupait environ 190 m<sup>2</sup>, soit 12 plaques environ ; le second 110 m<sup>2</sup>, soit un peu plus de 6 plaques. Les 2 stocks de bois recouvraient donc environ 18 plaques, soit une superficie totale approchant 300 m<sup>2</sup>.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite