



**PRÉFET
DU
PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

Réf. : 20250515-RAP-63-0508-Inspection_Carrière_DUGOUR_St Ours-les-Roches

Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL
Exploitant : DUGOUR & FILS Adresse : Lieu-dit : « Le Puy de Ténusset » Commune : 63230 St Ours les Roches SIREN : SIRET : 328847843		S3IC 0005601247 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Exploitation d'une carrière de pouzzolane		
Date du contrôle : 13/05/2025		
Inspecteur(s) :		
Type de contrôle		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée		<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du		<input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre :
Thème(s) du contrôle • Respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation		
Principale(s) installation(s) contrôlée(s) • Les installations de la carrière		
Référentiel(s) du contrôle • Arrêté préfectoral d'autorisation n° 10/00965 du 13/04/2010.		
Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)		
Nom	Société	Qualité
	S.A.S DUGOUR & FILS S.A.S DUGOUR & FILS	PDG Assistante de Direction
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Equipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre :	

I – Synthèse de la visite et des constatations

I – Contexte

Le gisement de pouzzolanes du Puy de Ténusset est exploitée conjointement avec la société Pouzzolanes des Dômes. L'entreprise DUGOUR & FILS exploite en partie la parcelle AL 15 représentant la moitié Ouest du Puy de Ténusset.

La carrière est située dans le bien UNESCO et son autorisation s'arrêtera en avril 2030.

II – Constats effectués ce jour

L'accès à la carrière est condamné par une barrière.

L'entreprise DUGOUR & FILS traite les matériaux en utilisant du matériel mobile (concasseur et crible).

Les matériaux traités sont transportés et stockés sur la plateforme située au lieu-dit « Le Cratère » sur la commune de Volvic, avant d'être commercialisés. Il n'y a pas, à quelques exceptions près, de chargement de client sur le site.

La qualité du gisement est très hétérogène avec notamment l'insertion au sein du massif de pouzzolane de plusieurs coulées de basaltes qui se développent soit horizontalement soit verticalement.

Le dernier plan d'exploitation a été réalisé en octobre 2024. L'exploitation de la carrière est en fin de 3ième phase.

→ Constat n°1 :

Le plan d'exploitation, transmis à la S.A.S DUGOUR & FILS, doit être imprimé à minima sur un format A1 de façon à être lisible.

A) Bruit

Les dernières mesures de niveau sonore ont été réalisées par BIOBASIC en juillet 2024, les résultats sont conformes.

B) Rejets de poussières

La société DUGOUR & FILS a fait effectuer un contrôle d'empoussièrement en février/mars 2025, par la société BIOBASIC. Les résultats sont très inférieurs aux valeurs de rejets réglementaires (500 mg/j/m²).

C) Rejets eaux pluviales

Les eaux pluviales recueillies sur le carreau et les différentes zones d'extraction de la carrière s'infiltrent systématiquement dans le massif de pouzzolanes et ne peuvent être collectées.

En revanche, les eaux pluviales recueillies par la plateforme béton, dédiée au ravitaillement en carburant des engins, sont collectées et traitées par un séparateur d'hydrocarbures avant d'être rejetées au milieu naturel. Un contrôle des rejets a été effectué le 05/03/2025, par BIOBASIC, les résultats sont conformes.

III- Tableau récapitulatif

Constat N°1		
Conclusion	Référence réglementaire	Délai ou calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> Observation	- Le plan d'exploitation, transmis à la S.A.S DUGOUR & FILS, doit être imprimé à minima sur un format A1 de façon à être lisible.	Sous 1 mois
<input type="checkbox"/> Non-conformité		
<input type="checkbox"/> Mise en Demeure		

IV – Conclusion

Suites données par l'inspection

- ☒ Observations ou non-conformités à traiter par transmission d'éléments de réponse
- ☐ Proposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, etc.)
- ☐ Proposition de renforcement, modification ou mise à jour des prescriptions
- ☐ Autre(s) :

Synthèse des suites :

Cette visite a permis de relever une observation.

La société DUGOUR & FILS doit mettre en œuvre les actions correctives nécessaires à la levée de cette observation dans les délais indiqués au chapitre III ci-dessus et en informer l'inspection des installations classées.

Inspecteur le 15/05/2025 L'inspecteur de l'environnement Signé	Vérificateur le 15/05/2025 L'inspecteur de l'environnement Signé	Approbateur le 15/05/2025 Pour le directeur régional, Le coordonnateur de l'équipe ECIE de l'UD CAP Signé
--	--	---

