



**PRÉFET
DU
PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

Affaire suivie par : Frédéric BORIES
Unité inter-Départementale Cantal / Allier / Puy-de-Dôme
Équipe ECIE
Tél. : 04 73 17 37 55
Courriel : frederic.bories@developpement-durable.gouv.fr
Référence : 20230320-RAP-63-0375-Insp.Inop.DI_GRANULATS VICAT_Pont-du-Chateau

| RAPPORT DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES | | |
|--|--|---|
| Nom et adresse de l'établissement contrôlé | | Code DREAL |
| Société : GRANULATS VICAT Adresse : « La Croze » Commune : Pont-du-Chateau 63430 SIREN : SIRET : | | S3IC 0005601657 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED |
| Activité principale : Carrière de sables et graviers | | |
| Date du contrôle : 16/03/2023 | | |
| Inspecteur : | | |
| Type de contrôle | | |
| <input type="checkbox"/> Inspection annoncée <input checked="" type="checkbox"/> Inspection inopinée | | <input type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle |
| Circonstances du contrôle | | |
| <input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du | | <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre : |
| Thème(s) du contrôle • Gestion des déchets inertes extérieurs | | |
| Principale(s) installation(s) contrôlée(s) • Le périmètre concerné | | |
| Référentiel(s) du contrôle • Arrêté préfectoral du 20 décembre 2006, autorisant la société GRANULATS VICAT à exploiter une carrière de sables et graviers et leurs installations annexes. | | |
| Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s) | | |
| Nom | Société | Qualité |
| | ETECC | Gérant |
| Copies | <input checked="" type="checkbox"/> Exploitant ; DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Équipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre : | |

I – Synthèse de la visite et des constatations

I - Contexte

Par son article 6, l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 06/04628 du 20/12/2006 précise que la remise en état par remblaiement avec des matériaux en provenance de l'extérieur du site est autorisée.

L'inspection des installations classées souhaite vérifier que les prescriptions de gestion des déchets inertes sont respectées et correctement mises en œuvre.

II – Constats effectués lors de la visite

Le jour de la visite, la présence des déchets inertes issus de chantiers extérieurs a été constatée sur 2 zones situées en partie Sud du périmètre actuellement en exploitation.

L'inspection a constaté uniquement la présence de terres et cailloux, aucun matériau de déconstruction (béton, briques, plâtres, etc) n'est présent.

Les matériaux sont déposés sur une plateforme avant d'être mis en remblai.

Les chargements sont contrôlés une première fois par l'agent de bascule et un document traçant l'origine et la nature des matériaux est rempli et stocké dans un fichier informatisé.

Ces documents informatisés sont accessibles au poste de pesée.

III – Conclusion

Synthèse des suites :

Au regard des constats effectués le 16 mars 2023, l'inspection n'a relevé aucune non-conformité dans le mode gestion des matériaux inertes issus de chantier de BTP extérieurs mis en œuvre par la société GRANULATS VICAT.

| | | |
|--|--|--|
| Inspecteur le 20/03/2023 L'inspecteur de l'environnement Signé | Vérificateur le 21/03/2023 L'inspecteur de l'environnement Signé | Approbateur le 21/03/2023 Pour le directeur régional, Le coordonnateur de l'équipe ECIE, Signé |
|--|--|--|