



**PRÉFET
DU
PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Unité interdépartementale
Cantal / Allier / Puy-de-Dôme
Équipe DIASSP

Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées		
Référence : 20240620-RAP-63-0604-Insp-SELECTISRiom.odt		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL
Selectis Eco Recyclage 1, Rue Michel Servet – 63200 RIOM		GUN : 56.3175 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : collecte tri et recyclage de déchets du Bâtiment TP et Déchets d'activités économiques		
Date du contrôle : 10 juin 2024		
Inspecteur(s) :		
Type de contrôle		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée		<input type="checkbox"/> Inspection planifiée <input checked="" type="checkbox"/> Inspection circonstancielle
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du		<input type="checkbox"/> Plainte <input checked="" type="checkbox"/> Autre : Suivi évacuations des déchets
Thème(s) du contrôle Cessation d'activité, prise en charge de déchets stockés sur la friche		
Principale(s) installation(s) contrôlée(s) <ul style="list-style-type: none">Ensemble des tas de déchets présents		
Référentiel(s) du contrôle <ul style="list-style-type: none">Néant		
Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)		
Nom	Société	Qualité
	Riom Limagne Volcans VALTOM société ATR société ATR société ATR VEOLIA	pôle attractivité
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Autre : propriétaire, VALTOM, RLV	

Synthèse de la visite et des constatations

Contexte :

Suite à acceptation par la DGPR de la prise en charge financière du transport des déchets Sélectis sur des fonds publics par courrier adressé à RLV le 28 juin 2022, différents échanges se sont tenus entre la DREAL, RLV et l'ADEME et ont abouti à la signature d'une convention de prise en charge sur fonds ADEME, signée entre l'ADEME et RLV fin 2022 pour un montant de 400 keuros.

L'exutoire final de ces déchets est l'installation de stockage de déchets non dangereux de Puy-Long, gérée par le VALTOM. Le président du VALTOM a réitéré son accord pour l'acceptation de ces déchets à coût nul (à hauteur de 9360 tonnes) dans un courrier adressé au Préfet le 17/06/2022, moyennant :

- un contrôle de l'absence de déchets dangereux lors du chargement,
- une exonération de TGAP pour l'enfouissement des déchets issus de la friche Selectis au sein de son installation de Puy-Long à Clermont-Ferrand. L'arrêté préfectoral n°2023-2070 du 5/12/2023, pris en application de l'article 266-sexies-II-1-terdecies du code des douanes prévoit ainsi que la TGAP ne s'applique pas pour les réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge,

- que les tonnages enfouis sur le site de Puy-Long en provenance de la friche Selectis, ne seront pas comptabilisés dans le quota annuel d'enfouissement de l'installation (déjà validé).

RLV a retenu la société ATR comme prestataire de l'évacuation des déchets.

Deux arrêtés préfectoraux ont été signés le 19 janvier 2024 afin d'encadrer les opérations d'évacuation des déchets.

Constats sur le site :

Suite à la réunion de lancement de chantier sur le site qui s'est tenue le 23 avril 2024, les opérations d'évacuation de déchets ont effectivement démarré le 21 mai. Les accès aux déchets prioritaires à évacuer ont été dégagés et une piste pour les engins a été aménagée. Les deux zones présentant de l'amiante ont été balisées et non déplacées (cf. photo n°4).

Pour sécuriser le chantier, des barrières de type Heras ont été positionnées le long de la rue Marcel Servant et des blocs béton sont présents devant l'entrée (cf. photo n°1). La question se pose des modalités futures de sécurisation du site une fois le chantier terminé (cordons de terres ou gravats à disperser, autres blocs à répartir, etc. -cf photo n°3). Aucune personne extérieure au chantier n'était présente le jour de la visite. A noter, qu'une ancienne grue est toujours présente vers l'entrée du site et que celle-ci n'est plus vérifiée ni entretenue depuis plusieurs années (cf. photo n°2).

En moyenne, les conducteurs ont effectué 6 tours par jour, à raison de 5 jours par semaine. Au 7 juin 2024, 2158 tonnes de déchets ont été évacuées vers l'ISDND de Puy-Long. Le jour de la visite, il est constaté que les déchets prioritaires préalablement identifiés :

- les déchets plastiques situés à l'extrémité sud sous la ligne HT (soit 1147 m³) correspondant à la zone 3 du plan en annexe 2,
- et les déchets de bois, correspondant à la zone 1 (soit 5368 m³) et à la partie nord de la zone 2, ont été complètement évacués (cf. photos n°5, 6, 7).

De plus, le bois présent devant le mur béton au milieu du site ainsi que les plastiques souples au milieu de la zone 2 du plan en annexe 2 ont été évacués.

Au fond du site, la DREAL constate l'absence de déchets sous la ligne HT, située à environ 13 m de hauteur. Toutefois, des déchets en mélange (DIB, laine de roche, bidons plastiques, terres) sont encore présents à environ 20 m de distance de la ligne HT : ils appartiennent à la partie sud de la zone 2 du plan en annexe 2 (tas 2-1 et tas 2-2) (cf. photos n°9, 10, 11, 12). Le tas 2-2 semble être constitué d'un merlon central, qui délimitait une ancienne voie de passage entre les zones de déchets. Sur la partie nord du tas 2-1, on dénombre plusieurs plastiques souples.

Le recensement des autres déchets combustibles restants sur le site montre la présence de :

- plusieurs pneumatiques éparpillés,
- divers plastiques en balles et des gaines PVC, peu mélangés à d'autres déchets correspondant à la zone 4 du plan en annexe 2 (cf. photo n°15),

- divers plastiques en balles, peu mélangés à d'autres déchets correspondant à la zone 5 du plan en annexe 2 (cf. photo n°16),
- au centre de la zone 2, des papiers et cartons mouillés (cf. photos n°13 et 14).

Actions à réaliser :

Au regard du tonnage évacué au 7/06/2024 (2158 tonnes) qui reste bien en deçà de celui fixé dans l'arrêté préfectoral n° 20240112 du 19 janvier 2024 (au moins 7000 tonnes) et de la non atteinte de la subvention ADEME, les opérations d'évacuation de déchets doivent se poursuivre, en privilégiant les déchets combustibles, qui représentent le plus fort risque d'incendie sur le site.

La DREAL recommande ainsi d'évacuer par ordre de priorité, tenant compte du pouvoir combustible des déchets et de la facilité d'exécution :

- 1) les déchets facilement identifiables :
 - ensemble des pneumatiques éparpillés,
 - déchets plastiques et gaines PVC de la zone 4,
 - déchets plastiques de la zone 5,
 - les papiers et cartons mouillés au centre de la zone 2,

- 2) les déchets restants le plus proche de la ligne HT :
 - les tas 2-1 et 2-2 de la zone 2,
 - la zone 6.

L'ensemble de ces zones sont repérées dans le plan en annexe 2. Le chantier est actuellement suspendu depuis le 10/06 dans l'attente d'une réunion avec l'ensemble des acteurs pour fixer la suite des opérations.

L'inspection demande à RLV de l'informer régulièrement de l'avancement du chantier.

<p>Inspecteur Le 21 juin 2024 L'inspecteur de l'environnement</p> <p><i>Signé</i></p>	<p>Vérificateur L'inspecteur de l'environnement</p> <p><i>Signé</i></p>	<p>Approbateur Le 21 juin 2024 Pour le directeur régional, L'adjointe au chef de l'unité interdépartementale Cantal Allier Puy-de-Dôme</p> <p><i>Signé</i></p>
--	---	---

Annexe 1 : planche photographique – ancien site SELECTIS à RIOM – Inspection du 10 juin 2024



Photo 1 : blocs béton à l'entrée du site



Photo 2 : grue présente sur le site



Photo 3 : mélange de terres/gravats



Photo 4 : déchets fibrociment



Photo 5 : zoom sur plate-forme zone 1, bois évacués



Photo 6 : plate-forme zone 1, bois évacués



Photo 7 : zone 3 déchets plastiques au fond du site sous la ligne HT évacués



Photo 8 : zone 7 non touchée, en face des plastiques évacués de la zone 3 sous la ligne HT



Photo 9 : zone 2 déchets en mélange (tas 2-1 à droite, tas 2-2 à gauche)



Photo 10 : zoom zone 2 sur le tas 2-1 (déchets en mélange)



Photo 11 : zone 2, tas 2-2 au premier plan (déchets en mélange)



Photo 12 : à droite, zone 2 tas 2-2 et à gauche, zone 6 (déchets en mélange)



Photo 13 : zone 2, papiers et cartons mouillés



Photos 14 : zone 2, papiers et cartons mouillés (suite du dépôt)



Photo 15 : zone 4, plastiques en balles et gaines PVC



Photo 16 : zone 5, divers plastiques

Annexe 2 : stocks de déchets – ancien site SELECTIS à RIOM – Inspection du 10 juin 2024

RIOM - Z.A Le Maréchat

CUBATURES DÉCHETS 2023
relevé le 12 juillet 2023

