

**Unité Départementale Aube - Haute-Marne** TROYES, le 21 novembre 2025

Nos réf. : SAU/JH/MI n° 25 - 639

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/10/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Parc éolien de CHAMPFLEURY**

Domaine de Bonne Voisine Venteol  
10700 CHAMPFLEURY

Code AIOT : 0005704187

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23 octobre 2025 dans l'établissement SOCIETE VENTEOL implanté Parc éolien de Champfleury - Domaine de Bonne Voisine Venteol, 10700 CHAMPFLEURY. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection a été menée dans le cadre d'une action régionale concernant l'éolien pour la vérification de la bonne application des mesures d'évitement, réduction et compensation (ERC) prescrites.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE VENTEOL
- Parc éolien de Champfleury - Domaine de Bonne Voisine Venteol - 10700 CHAMPFLEURY
- Code AIOT : 0005704187
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien de CHAMPFLEURY est composé de 6 éoliennes REPOWER MM82 et 1 poste de livraison. Les caractéristiques des machines sont les suivantes :

- Hauteur des aérogénérateurs (mâts + nacelle) : 80m
- Puissance unitaire : 2 MW (Puissance du parc : 12MW)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Bridage chiroptères	AP Complémentaire du 17/04/2024, article 2.1	Sans objet
2	Suivi environnemental	AP Complémentaire du 17/04/2024, article 2.2	Sans objet
3	Permis de construire	Arrêté Préfectoral du 01/01/2005, article 6	Sans objet
4	Section 4 Exploitation	Code de l'environnement, Article R541-45	Sans objet

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le parc éolien de CHAMPFLEURY est exploité conformément à la réglementation en vigueur. L'impact sur l'avifaune et les chiroptères est non significatif.

De plus, l'inspection des installations classées note le retour à la conformité du parc éolien concernant les bordereaux de suivis de déchets.

### **2-4) Fiches de constats**

#### **N° 1 : Bridage chiroptères**

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/04/2024, article 2.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Préservation des chiroptères
<b>Prescription contrôlée :</b>  L'exploitant met en œuvre un arrêt de l'ensemble des éoliennes du parc, afin de limiter leurs impacts sur les chiroptères. Cette mesure s'applique sur l'ensemble des éoliennes du parc Champfleury 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : <ul style="list-style-type: none"><li>- du 1er mai au 30 septembre,</li><li>- pour des températures supérieures à 16°C,</li><li>- pour des vents inférieurs à 5m/s,</li><li>- de une heure avant le coucher jusqu'à une heure après le lever du soleil.</li></ul>
<b>Constats :</b>  L'exploitant a indiqué avoir mis en œuvre le bridage prescrit sur l'ensemble des éoliennes du parc. Le paramétrage du système de bridage a été présenté lors de la visite ; il correspond aux modalités prévues par la prescription contrôlée. De plus, l'exploitant a présenté une plateforme numérique recensant l'ensemble des arrêts des machines, dont ceux liés au bridage prescrit par le présent article. Par sondage, l'inspection des installations classées a vérifié l'arrêt effectif des machines le 14 mai 2025, en comparant les informations issues de la plateforme (indiquant l'arrêt des éoliennes) avec la courbe de production relative à la même période. Les arrêts observés sur cette courbe correspondent aux périodes de bridage déclarées par l'exploitant.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

## N° 2 : Suivi environnemental

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 17/04/2024, article 2.2
<b>Thème(s) :</b> Autre, Autre
<b>Prescription contrôlée :</b>  L'exploitant met en œuvre un suivi environnemental chiroptères et avifaune, conforme au protocole ministériel en vigueur en 2024 comprenant notamment :  - un suivi spécifique de la nidification du Faucon crécerelle en raison d'un passage toutes les deux semaines de juin à août, - un suivi de l'activité chiroptérologique à hauteur de nacelle.
<b>Constats :</b>  Par courriel du 6 juin 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le suivi environnemental prescrit par le présent article.  Le document se compose suivant : - un suivi environnemental de mortalité - un suivi de l'activité des chiroptères en à hauteur de nacelle - un suivi de la nidification des busards, de œdicnème criard et du faucon crécerelle  • <u>S'agissant du suivi de mortalité :</u>  Le suivi de mortalité s'est déroulé de la semaine 20 à 43 suivant le protocole ministériel en vigueur. Le suivi environnemental, réalisé en 2024, a permis de constater la mortalité d'un seul individu (Alouette des champs). Aucun cas de mortalité de chiroptères n'a été constaté, confirmant par conséquent l'efficacité du bridage en place. Le parc a un impact faible sur les chiroptères et l'avifaune  • <u>S'agissant du suivi de l'activité des chiroptères à hauteur de nacelle :</u> Le suivi a été réalisé suivant le protocole en vigueur. L'activité chiroptérologique enregistrée au sein du parc éolien est jugée faible. Au vu du résultat du suivi de mortalité, le parc éolien n'a pas d'impact significatif sur les populations de chiroptères  • <u>S'agissant du suivi de nidification :</u> Le suivi de nidification a permis d'observer plusieurs espèces d'oiseaux, dont des busards, des milans, des faucons crécerelles, des œdicnèmes criards et d'autres espèces communes. Aucune mortalité n'a été constatée. Les comportements observés indiquent que certaines espèces, notamment les busards, les faucons crécerelles et les œdicnèmes criards, nichent probablement sur le parc ou à proximité. Ces espèces patrimoniales continuent de fréquenter régulièrement le site, sans impact significatif du parc éolien sur leur présence ou leur comportement.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 3 : Permis de construire**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/01/2005, article 6
<b>Thème(s) :</b> Autre, Mesure de réduction de l'impact
<b>Prescription contrôlée :</b>  Dispositions particulières prescrites par l'arrêté préfectoral de permis de construire. Article 6 : Le pétitionnaire devra mettre en place une haie dense, d'orientation sud-ouest/nord-est à une distance d'au moins 500 m du linéaire éolien, pour permettre de canaliser la migration rampante des passereaux afin qu'ils contournent plus facilement les éoliennes. Elle constitue à ce titre une mesure nécessaire à la réduction des impacts. Le maître d'ouvrage doit s'engager sur la mise en place et l'entretien d'une telle haie sur toute la durée d'exploitation des éoliennes.
<b>Constats :</b>  Lors de la précédente visite d'inspection du 15 novembre 2023, la haie n'avait pas pu être constatée sur site car l'exploitant n'avait pas sa localisation. Néanmoins, des justificatifs de sa mise en place avaient été fournis (bon de commande, attestation de réalisation...). Lors de la présente visite, l'inspection a pu se rendre sur le lieu de plantation de la haie, qui est conforme aux documents transmis et à la prescription contrôlée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 4 : Section 4 – Exploitation**

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, Article R541-45
<b>Thème(s) :</b> Autre, Déchets
<b>Prescription contrôlée :</b>  I.-Le Ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée " système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ".  Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique...
<b>Constats :</b>  Lors de la précédente visite d'inspection, une irrégularité avait été constatée concernant la présente prescription. En effet, les bordereaux de suivi de déchets n'identifiaient pas l'exploitant du parc de CHAMPFLEURY comme producteur du déchet. Ce point a été corrigé par l'exploitant qui a présenté le jour de la visite des bordereaux de suivis de déchets dangereux conformes.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite