

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 83	Subdivision de : TOULON 3	Date: 25/01/2007
Inspecteurs	: CARANTA Michel		
Exploitant	: MORILLON CORVOL	Code GIDIC	: 064.00237
Site inspecté	: Pont du Duc - FREJUS	A ou D	: A
Activité	: Exploitation de carrière	Priorité	: P2
Objet de la visite	: Visite annuelle		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>En 2006, la production a été d'environ 176 000 t.</p> <p>L'abattage est sous-traité à l'entreprise SOFITER d'ARLES.</p> <p>Le transport des matériaux jusqu'au primaire est sous-traité à l'entreprise VALERIAN.</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Le gisement autorisé à ce jour à une durée de vie d'environ 4 ans.</p> <p>Un dossier de demande d'extension et de déplacement des installations est en cours d'instruction.</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....</i>)			
<p>Si l'autorisation est délivrée, l'installation sera déplacée et un traitement des boues va être réalisé. Des essais sont actuellement en cours.</p> <p>La centrale à béton se trouvant sur le site va être démontée et évacuée.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

- RGIE
- Traitement des matériaux

- Documents consultés

- DSS
- Autorisation de conduite
- Registre de contrôle (harnais, arrêt d'urgence, etc, explosifs)
- Rapport PREVENCEM – Electricité.
- Installation de traitement des matériaux

- Lieux visités

Installation de traitement des matériaux.

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Les remarques formulées lors de la dernière visite ont été suivies d'effet.

Cette visite s'est soldée par 5 remarques auxquelles l'exploitant a répondu de façon satisfaisante.

D'une façon globale, cette carrière est bien tenue.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]


M. STREET, Directeur d'exploitation
M. MESSINA, chef de carrière
M. MARILLAT, coordonateur sécurité Rhône Méditerranée.

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)

L'Ingénieur de l'Industrie et des Mines



Michel CARANTA