

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Pelle RedutsSite inspecté : OrangeDate de l'inspection : 15-6-07

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'Inspecteur

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

Rep Site

Remarques de l'Inspecteur :

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

- ① Concernant les events n° 2 et 4 de la route du N 111/2006. Vous devez transmettre les protocoles à l'inspection.
- ② La fiche 3 peut être ajoutée. le rapport annuel contient les informations attendues.
- ③ Concernant la fiche d'écart n° 5 - le nouveau protocole prévoit que le contrôle soit réalisé sur une aire dédiée au l'élevage mûre (étouche).
- ④ L'impact annuel du site sur un de la RD 350 présente un niveau sévère de dégradation. Niveau considéré par l'ordonnance présente a été complété par des nouvelles plantations (cyprip et peupliers). Cette haie est entretenue et fait l'objet d'un arrosage automatique.

Exploitant : Delta Vichu	Site inspecté : Orange	Date de l'inspection : 16 mai 2007
Remarques de l'inspecteur :		Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
<p>③ L'état olfactométrique en l'aire de l'année 2006 présente une conclusion très satisfaisante (faible odor de produits macerants à 200m des limites de propriété)</p> <p>④ Les périmètres ne sont jamais réglés vers la rivière naturel. les valeurs limites prévues par l'état ne sont pas la qualité de ce périmètre en vue de leur emploi pour l'usage des pêtes et soies.</p> <p>⑤ Les engins demandés au titre du bilan de fonctionnement ont été transmis à la Mairie.</p>		