



Rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement chargée des installations classées	
Référence : D-0013-2021	Date : 12 Février 2021
Nom et adresse de l'établissement contrôlé	Code DREAL
Société LafargeHolcim Ciments Carrière de La Malle à Septèmes-les-Vallons	S3IC : 0064-00643 <input type="checkbox"/> P1 <input checked="" type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/> Autre <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> SHAUT <input type="checkbox"/> SBAS <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Extraction de calcaires et marnes pour la cimenterie La Malle	
Date du contrôle : 10 juin 2020 (documentaire, en distanciel) et 22 septembre 2020 (sur site)	
Type de contrôle	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée - Date de l'annonce de la visite : 04 mars 2020 <input type="checkbox"/> Inspection inopinée	
Circonstances du contrôle	
<input checked="" type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Incident/Accident du <input type="checkbox"/> Autre :	
Thème(s) du contrôle	Attributs affaire S3IC
<input checked="" type="checkbox"/> Eau, Air, Déchets <input type="checkbox"/> REACH, RSDE, <input checked="" type="checkbox"/> Action Nationale : Air Surveillance environnementale des poussières <input checked="" type="checkbox"/> Contrôles réglementaires <input type="checkbox"/> SGS, Vieillessement <input type="checkbox"/> Cessation, sols pollués	
Principale(s) installation(s) contrôlée(s)	
Visite générale du site (45 minutes)	
Référentiel du contrôle	
Article 19 (19.1 à 19.9) de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières	
Fonctions de(s) personne(s) rencontrée(s)	
Société	Qualité
LHC	Responsable d'exploitation/Directeur technique
LHC	Chef de carrière
Copies	<input type="checkbox"/> Exploitant <input type="checkbox"/> DREAL <input type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> SPR <input type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> SG préfecture <input type="checkbox"/> Sous préfecture de _____ <input type="checkbox"/> Autre :

Constats de l'inspection

I – Contexte

La visite d'inspection, en deux temps, s'explique par le contexte de pandémie de Covid-19.

Le présent rapport rend compte des constats relevés sur les activités en fonctionnement telles qu'elles étaient le jour de l'inspection et des suites données à cette affaire.

Seules les prescriptions du référentiel du contrôle citées en première page ont été contrôlées le jour de la visite.

II – Principaux constats effectués lors de la visite d'inspection

2.1 – Suites données à la précédente inspection (visite du 22 novembre 2017) :

Lors de la visite d'inspection en date du 22 novembre 2017, il n'avait pas été relevé d'écart.

2.2 Constats de la visite des 10 juin et 22 septembre 2020

Les fiches de constats sont jointes en annexe au présent rapport (fiche de constats du 10 juin, et fiche complémentaire du 22 septembre 2020).

Les prescriptions contrôlées qui n'ont pas fait l'objet d'une fiche de constats n'ont pas révélé de non-conformité au vu des équipements contrôlés le jour de la visite.

Ces constats ont été présentés à l'exploitant à l'issue de la visite d'inspection.

Par courriels des 22 juin, 02 octobre et 06 octobre 2020, l'exploitant a répondu (sur lesdites fiches) aux constats qui lui ont été notifiés.

Les deux non-conformités (constats du 22 septembre) ont fait l'objet d'une réponse satisfaisante. Les engagements de l'exploitant seront vérifiés lors d'une prochaine visite d'inspection.

L'observation, mentionnée dans la fiche du 10 juin en annexe, a fait l'objet d'une réponse satisfaisante.

2.3 Conclusion et propositions de l'Inspection

Les réponses de l'exploitant aux non-conformités et observations notifiées sont satisfaisantes. Ses engagements seront vérifiés lors d'une prochaine visite d'inspection.

L'Inspection des installations classées propose de prendre acte des mesures correctives mises en œuvre par l'exploitant.

Équipe d'inspection : Aix 3

Rédacteur L'inspecteur de l'environnement	Vérificateur L'Adjointe au Chef de l'UD13	Approbateur Pour la Directrice et par délégation, L'Adjointe au Chef de l'UD13
Signé	Signé	Signé

Pièce(s) jointe(s) :

- deux fiches de constats