

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Alpes du Sud :	Date: 29/11/2007
Inspecteurs	:P. GALVAIN		
Exploitant	:AFP		
Site inspecté	:l'Argentière la Bessée		Code GIDIC : 064.857
Activité	:Fonderie		A ou D : A
Objet de la visite	:Visite d'inspection courante		Priorité : P 1

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Visite des ateliers comprenant les fours, les locaux des machines outils, les hangars de stockage des modèles.

Contexte environnemental et socio-économique

La Société a engagé un plan de qualité :

- fabrication
- traitement des déchets
- stockage des moules et pièces

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)

La Société est en pleine expansion. Le carnet de commandes est plein, ses délais d'attente s'instaurent.

La direction envisage une augmentation d'effectif avec un passage de 50 à 60 personnes.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (*sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...*)

- Sujets évoqués

Réactualisation de l'AP d'autorisation

Elimination des déchets

- Documents consultés

AP

- Lieux visités

Totalité des installations

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (*appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales*)

Consciente des enjeux environnementaux, cette société a engagé un vaste programme de mise aux normes

Personnes rencontrées (*noms, fonctions, ...*)

Nicolas DOMENY, responsable qualité

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (<i>soldée? - évolution ?</i>)