

## Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 83	Subdivision de : TOULON 3	Date: 13/04/06
Inspecteurs	: CARANTA		
Exploitant	: Société PROVENCALE SA	Code GIDIC	: 064.1202
Site inspecté	: CANDELON	A ou D	: A
Activité	: Carrière	Priorité	: P1
Objet de la visite	: Inspection annuelle		

### Présentation du site inspecté

#### Description succincte des installations inspectées

Exploitation d'une carrière de marbre rose, avec abattage à l'explosif et production de granulats d'une installation de concassage criblage.

La hauteur des fronts est d'environ 10 m.

#### Contexte environnemental et socio-économique

Ces matériaux sont commercialisés dans toute la France, en Allemagne, en Belgique et en Hollande.

Cette carrière avec une production de 37 000 T en 2005 emploie 5 personnes.

#### Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)

En projet : développement de la production du galet roulé entraînant l'achèvement de l'installation de traitement et la création d'un poste d'ensachage.

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

#### - Sujets évoqués

- RGIE
- Extraction (sécurité + remise en état)
- Traitement des matériaux (nuisances + RGIE)

#### - Documents consultés

- DSS
- Autorisation de conduite
- Carnet d'entretien
- Registre explosifs
- Registre contrôle exploseur, ohmètre et arrêts d'urgence

#### - Lieux visités

Extraction et traitement des matériaux.

#### - Autres remarques


### Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Les remarques formulées en 2005 ont toutes été suivies d'effet.

Globalement cette carrière est bien tenue.

L'exploitant s'est engagé à terminer pour la fin 2006 :

- la purge du massif et son traitement
- la remise en état entre les côtes 395 et 405 NGF.



M. CARBUT

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]

M. BUCCIO – chef d'exploitation

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)