

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 83	Subdivision de : TOULON 3	Date: 5/06/2007
Inspecteurs	: CARANTA Michel		
Exploitant	: SA LA PROVENCALE		
Site inspecté	: Candelon - BRIGNOLES		Code GIDIC : 064.1202
Activité	: Carrière		A ou D : A
Objet de la visite	: Inspection annuelle		Priorité : P1
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>Exploitation d'une carrière de marbre rose, avec abattage à l'explosif et production de granulats à l'aide d'une installation de concassage criblage.</p> <p>La hauteur des fronts est d'environ 10 m.</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Ces matériaux sont commercialisés dans toute la France, en Allemagne, en Belgique et en Hollande.</p> <p>Cette carrière avec une production de 35 000 T en 2006 emploie 3 à 4 personnes.</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....</i>)			
<p>Une installation de fabrication, traitement et ensachage de gravillons roulés est en cours de montage.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués
 - RGIE
 - Extraction + remise en état
 - Traitement des gravillons roulés
- Documents consultés
 - DSS
 - Autorisation de conduite
 - Carnet d'entretien
 - Registre contrôle exploseur - ohmètre et arrêts d'urgence.
- Lieux visités
 - Extraction et traitement des gravillons roulés.
- Autres remarques

/

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Les remarques formulées en 2006 ont toutes été suivies d'effet.

L'exploitant s'est engagé à réaliser pour fin 2007, le patinage de la partie haute (zone blanche) de la falaise qui vient d'être purgée.


Personnes rencontrées (noms, fonctions ;...)

Mme DELFAUX, Directeur Général
M. BUCCIO, Chef d'exploitation
M. CUNIN, service sécurité environnement.

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)

L'Ingénieur de l'Industrie et des Mines



Michel CARANTA