

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 02/05/2007</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER		
<b>Exploitant</b>	: DURANCE GRANULATS		<b>Code GIDIC</b> : 064.01317
<b>Site inspecté</b>	: Carrière de Peyrolles		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Carrière		<b>Priorité</b> : P1
<b>Objet de la visite</b>	: Visite annuelle		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p>Visite de la zone d'extraction et de l'installation de traitement de matériaux (local de commande, carreau) et de l'atelier</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>L'exploitation de la carrière ne pose pas de problème particulier pour son environnement.</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)			
<p>L'abandon de la zone de Plantain va pouvoir être acté après les derniers travaux demandés par la commune et la CPA  Il faut prévoir la fermeture de certains piézomètres de surveillance sur Plantain s'ils ne sont pas repris par la collectivité</p> <p>L'exploitant réalise des essais avec de une dragline pour essayer d'exploiter au maximum le gisement</p>			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Rapports de contrôle  
Bilan annuel  
accidents

- Documents consultés

Rapport OEP, électricité, appareils de levage

- Lieux visités

Voir ci-dessus

- Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales )

Site tenu correctement  
Des efforts à faire sur les installations de traitement

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Benoit Weibel (directeur)  
Géraldine Martinez (resp. environnement)  
Dupuy d'Angeac (resp exploitation traitement matériaux)

[la dimension des cadres est extensible]

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)