



FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : <u>Sté OMYA</u>	Site inspecté : <u>Usine et Carrière</u>	Date de l'inspection : <u>27 Octobre 2006</u>
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		
Signature de l'Inspecteur 		Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature  OMYA S.A.S. 13660 - ORGON Le Directeur Yvon CASTEL
Remarques de l'Inspecteur : <u>Carrière :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Améliorer rétrofit du bâtiment stockage huile de plante par 1^{er} étage (mettre le bâtiment en réfection complète) - Relancer Auditant indépendant pour fournir Compte rendu dernier compte de bilan 		Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): <u>Usine :</u> <ul style="list-style-type: none"> - fournir bilans annuels d'exploitation 2005 - enrichissant le résultat "lépimellose" en 2006 - Faire bilan des activités classées pour rechercher activité professionnelle - A ce titre faire état des lieux des activités de réjet Air et Eau - fournir bilans de bruit en limite propriété d'ici fin 2006
		Voir courrier en annexe pour détail des actions <u>xc</u>