

FICHE DE CONSTATS

Exploitant : Usine Monier

Lieu de constat : 172, Avenue de Saint Louis au Rove BP 98, MARSEILLE France,13016

DATE DE L'INSPECTION : 15/09/2021

N°	Prescription contrôlée :	Constats :	NON CONFORME	SUSCEPTIBLE DE MED
1	Article 4.2 de l'APc 2021-52 PC du 02/04/2021	Absence de réseau de mesure des retombées de poussières dans l'environnement conforme à la norme NF x 43-14 (2017) et écart n°1 du 03/07/2019 non soldé.		X
	Suites : En l'absence de transmission des résultats du contrôle de niveau d'empoussièrement (engagement écrit pour une réalisation en décembre 2021) et suite à la relance du 11/02/2022 : Proposition de mise en demeure de l'exploitant.	Écart levé Proposition de mise en demeure Proposition d'arrêté complémentaire Commentaires :	Oui <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

N°	Observations :	Constats :	PRESCRIPTION INADAPTÉE	SUITES DONNÉES
1		Le PDS transmis suite à l'APc de 2021 n'est pas conforme avec l'article 2.1 et suivant du-dit Apc.		Reçu complété le 04/10/2021
2		L'utilisation de plaquettes de mesures de l'empoussièrement à la place des jauges imposées n'est pas conforme avec l'article 1 et suivant de l'APc de 2021.		Contrôle in situ prochaine inspection
3		Trace d'huile présente sous la cuve de rétention des huiles usagées qui est située au nord du bâtiment (étanchéité?).		Vérification prochaine inspection
4		Fuite d'eau/acide en sortie du tuyau de la cuve de mélange eau/acide (obligeant le pompage) tombant dans le bac de rétention acide.		Vérification prochaine inspection
5	Transmettre les rapports relatifs aux émissions diffuses et mesures de rejet canalisés 2021 selon la modalité de l'article 2.3 de l'APc de 2021.			Reçu les 20/09/2021 et 05/01/2022
6	Positionnement de l'exploitant par rapport aux différentes rubriques de l'AP et des dernières évolutions (notamment 2515, 2920).			PAC attendu 2022 si nécessaire
7	Le volume de rétention de la cuve gasoil de 20m3qui doit rester disponible en permanence par rapport aux eaux pluviales (en ref à l'art. 7.5.5 de l'AP de 2005).			Vérification prochaine inspection du plan de surveillance