


FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection.

Exploitant : Perasso	Site inspecté : carrière de Valensole – Ile du chat	Date de l'inspection : 04/06/2007
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement Signature de l'inspecteur 	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature Michel FERRIER Directeur 	
Remarques de l'inspecteur : Clôture : le périmètre de la zone d'extraction en cours est délimité par un merlon périphérique. Ce dispositif devra être modifié sur les phases de travaux proches de la Durance afin de ne pas créer d'obstacle à l'écoulement des crues. Bruit : les mesures de bruit (émergences et niveaux sonores en limite de propriété) sont prévues – Date à confirmer. Les résultats doivent être transmis à l'inspection des Installations Classées dans les meilleurs délais.	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): Dès le démarrage de la prochaine zone d'extraction, nous mettrons en place une clôture 2 fils sur les limites amont et aval dans le sens d'écoulement de la Durance. Les mesures de bruit sont programmées le 7 juin 2007. Les résultats seront transmis dès réception.	