

Unité départementale du Val-de-Marne
Services Risques et Installations Classées
12-14 rue des Archives
94000 Créteil

Créteil, le 24/01/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/01/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

VEOLIA PROPLETE ILE-DE-FRANCE

28 boulevard de Pesaro
92739 Nanterre

Références : DRIEAT-IF/UD94/2025/PESSPVMO/RL/N°036
Code AIOT : 0006520140

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/01/2025 dans l'établissement VEOLIA PROPLETE ILE-DE-FRANCE implanté 48-64 route de l'Ile Saint-Julien 94380 Bonneuil-sur-Marne. L'inspection a été annoncée le 16/01/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le présent rapport fait état de l'analyse et des constats effectués lors de l'inspection du 20 janvier 2025 de l'établissement exploité par la société VEOLIA PROPLETE ILE-DE-FRANCE, sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la vérification de la conformité à l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 2024/03120 du 12 septembre 2024. Cet arrêté a été pris à la suite de l'inspection réalisée le 23 janvier 2024, elle-même consécutive au signalement fait à l'Office français de la biodiversité (OFB) par une association locale de pêche, concernant la présence d'un amas de déchets provenant de la Darse Sud de la Marne.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VEOLIA PROPLETE ILE-DE-FRANCE
- 48-64 route de l'Île Saint-Julien 94380 Bonneuil-sur-Marne
- Code AIOT : 0006520140
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

VÉOLIA PROPRETÉ Île-de-France exploite un centre de tri des encombrants et des déchets de chantier sur un terrain de Port de Paris, situé au 48-64, route de l'Île Saint-Julien à Bonneuil-sur-Marne.

Le site de Bonneuil-sur-Marne, implanté au 48-64, route de l'Île Saint-Julien, comprend :

- un centre de tri mécanisé des encombrants et déchets du BTP,
- un centre de transfert des matériaux collectés sélectivement,
- une installation de broyage du bois valorisable,
- une déchetterie à destination des usagers professionnels (artisans, commerçants, industriels),
- une installation de broyage de meubles.

Le site (tous apports confondus) peut accueillir jusqu'à 250 000 tonnes de déchets par an.

La déchetterie est accessible, pour les apports de déchets, du lundi au samedi de 6h30 à 21h30. La ligne de tri fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à 21h30. Les opérations de maintenance et d'entretien se font entre 21h30 et 6h30.

Le site dispose d'un effectif de 54 personnes pour son exploitation.

Contexte de l'inspection :

- Suite à mise en demeure

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :

- ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
- ◆ les observations éventuelles ;
- ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Propreté	Arrêté Préfectoral du 26/07/2017, article 2.3.2	Sans objet
2	Émissions diffuses et envols de poussières	Arrêté Préfectoral du 26/07/2017, article 3.1.5	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/03120 du 12 septembre 2024 a été suivi d'effet. L'exploitant a réalisé les travaux permettant de diminuer le risque de déversement de déchets dans la Marne, afin de se conformer à l'arrêté préfectoral d'autorisation n°2017/2783 du 26/07/2017.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Propreté

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 26/07/2017, article 2.3.2
Thème(s) : Risques accidentels, Déchets

<p>Prescription contrôlée :</p> <p>L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc.</p> <p>Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues ou tout autre dispositif de nettoyage rendu nécessaire sont mis en place en tant que de besoin pour assurer la propreté du site et de son environnement immédiat.</p>
<p>Constats :</p> <p>L'inspection a constaté la réalisation des travaux depuis la dernière inspection en date du 23/01/2024.</p> <p>L'exploitant a mis en œuvre les améliorations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le grillage situé le long de la darse est recouvert par un filet à maille fine afin de prévenir tout déversement accidentel de déchets dans l'eau ; • la zone de chargement a été entièrement réaménagée. L'extension de la partie couverte du hangar au dessus de l'aire de chargement et de déchargement constitue une protection contre les envols des déchets ; • les plaques manquantes, situées entre le quai et les péniches, ont été remplacées. Ces plaques assurent une protection contre les chutes de déchets dans l'eau lors des opérations de chargement ; <p>Enfin, selon l'exploitant, en cas de déversements accidentels sur les berges de la darse, l'association "Au fil de l'eau" se charge de récolter les déchets.</p>
<p>Type de suites proposées : Sans suite</p>

N° 2 : Émissions diffuses et envols de poussières

<p>Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 26/07/2017, article 3.1.5</p>
<p>Thème(s) : Risques accidentels, Déchets</p>
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>(...) Les baies ouvertes permettant l'accès aux poids lourds sur la zone de réception ne sont pas disposées selon les axes des vents dominants sur le secteur étudié, limitant ainsi les envols.</p> <p>La manipulation et le conditionnement des déchets stockés en extérieur seront réalisés de sorte à limiter les envols.</p> <p>Le transport des déchets est effectué dans des conditions propres à limiter les envols, notamment, par le bâchage des semis, des bennes de refus, des bennes de produits.</p> <p>La zone de réception des déchets par voie fluviale, située en extérieur est couverte jusqu'au quai au niveau de aire de déchargement des barges et un système de filets anti-envol amovible complète ce dispositif afin de limiter les envols de déchets.(...)</p>
<p>Constats :</p> <p>Les aménagements mentionnés, dans le constat précédent, limitent l'envol des déchets dans la zone de déchargement des barges. L'inspection a relevé la présence d'un faible nombre de déchets sur les berges de la Marne aux abords du quai.</p>

Type de suites proposées : Sans suite