

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cité administrative – Bât A
19 rue de Ciron
Cedex 09
81013 ALBI

ALBI, le 04/07/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 08/06/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

GROUPE VALECO - FERME EOLIENNE DE PUECH DEL VERT

SARL FERME EOLIENNE DE PUECH DEL VERT
188 rue Maurice Béjart
34080 Montpellier

Références : 81-CRARC-2023-77
Code AIOT : 0006809875

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/06/2023 dans l'établissement FERME EOLIENNE DE PUECH DEL VERT, implanté aux lieux-dits Serre de Sagnens et Bosc Del Vert, 81230 Lacaune. L'inspection a été annoncée le 04/05/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GROUPE VALECO - FERME EOLIENNE DE PUECH DEL VERT
- Lieux-dits Serre de Sagnens et Bosc Del Vert 81230 Lacaune
- Code AIOT : 0006809875
- Régime : Autorisation

Le parc éolien de Puech Del Vert a bénéficié d'un permis de construire en date du 29 septembre 2011 délivré à la société Ferme éolienne de Puech Del Vert. Il comprend 5 éoliennes de type Enercon E70, ayant une hauteur de mât de 58 m et une puissance unitaire de 2,3 MW, et a été mis en service en 2017. Il a fait l'objet en 2021 d'un arrêté préfectoral complémentaire portant sur le renforcement des mesures pour la protection des chiroptères et de l'avifaune.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- récolement de la visite d'inspection du 12 octobre 2022
- opérations de maintenance

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Exploitation	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 20	Avec suites, Lettre de suite préfectorale	Sans objet
2	Exploitation	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 19	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection permet de lever les non-conformités relevées lors de l'inspection du 12 octobre 2022.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 20
Thème(s) : Risques chroniques, Gestion des déchets
Point de contrôle déjà contrôlé : <ul style="list-style-type: none">• lors de la visite d'inspection du 12/10/2022• type de suites qui avaient été actées : Avec suites• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale
Prescription contrôlée : <p>L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.</p>
Constats : L'exploitant a informé le 7 décembre 2022 que 2 éolbox avaient été installées sur le parc. Désormais, les déchets générés par le maintenancier ENERCON seront déposés dans celles-ci, puis évacués directement vers une installation autorisée à les recevoir. Une offre complète pour la gestion des déchets a été signée avec la société ORTEC. L'inspection a permis de constater la mise en place d'une éolbox à proximité de l'éolienne 1. Elle est munie d'un cadenas et d'un extincteur. Elle permet le tri des déchets par catégorie et est équipée de rétentions. La 2ème éolbox est positionnée à proximité de l'éolienne 4.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 19
Thème(s) : Risques accidentels, Maintenance
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : <p>L'exploitant tient à jour, pour son installation, un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance qui ont été effectuées, leur nature, les défaillances constatées et les opérations préventives et correctives engagées.</p>
Constats : L'exploitant a accès à la plate-forme de données du maintenancier ENERCON sur laquelle sont enregistrées toutes les opérations d'entretien et de maintenance des éoliennes. Suite à l'incident survenu sur une éolienne du site de Bois de Merdelou, l'inspection a vérifié pour chaque éolienne que les opérations de contrôle de la fixation des spoilers situés à la base des pales avaient bien été effectuées conformément au manuel de maintenance de l'éolienne. L'exploitant a transmis pour chaque éolienne les 3 derniers rapports de maintenance annuelle et le rapport quadriennal de 2020. <p>Ces rapports mentionnent bien le contrôle visuel de l'état de la fixation du spoiler (rapport annuel) et le contrôle du serrage des boulons (rapport quadriennal). Aucun défaut n'a été relevé. L'exploitant indique que sur ce parc, un rétrofit a été réalisé sur quelques boulons. Aussi, le maintenancier ENERCON vient de procéder à un contrôle visuel des boulons des différentes pales des éoliennes du parc.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet