

Unité départementale du Littoral
Rue du Pont de Pierre
CS 60036
59820 GRAVELINES

GRAVELINES, le 07/09/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/06/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SIC

rue Orphée Variscotte
59660 Merville

Références : H:_Commun\2_Environnement\01_Etablissements\Equipe_G2\
SIC_Merville_070.03220\2_INSPECTIONS\2023\SIC_Merville_RAPVI_0007003220.odt
Code AIOT : 0007003220

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/06/2023 dans l'établissement SIC implanté rue Orphée Variscotte 59660 Merville. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SIC
- rue Orphée Variscotte 59660 Merville
- Code AIOT : 0007003220
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site possède un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 4 juin 2007. Le site est soumis à autorisation pour la rubrique 2560-2 (traitement de surface). Historiquement la Société Industrielle de Chauffage (SIC) était présente sur les marchés du bois, du fioul, du gaz et des unités intérieures de pompes à chaleur. Actuellement, la SIC doit répondre à une évolution forte des besoins du marché et des contraintes environnementales. Pour cela, sa gamme de produits va se réorienter vers les unités extérieures de pompes à chaleur.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- les fluides frigorigènes sur le site et les projets à venir sur l'outil industriel.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Point situation des projets du site	-	/	Sans objet
2	Fluides frigo utilisés dans les équipements	Nomenclature des installations classées – rubrique 1185	/	Sans objet
3	vignette	Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6 et 7	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Pas de non conformité sur le sujet des fluides frigorigènes. Le projet d'extension du site devrait être déposé prochainement pour actualiser les rubriques ICPE du site et acter le projet d'extension.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Point situation des projets du site

Référence réglementaire : -
Thème(s) : Situation administrative, projets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Différents projets concernent le site. Un point sur l'avancé des projets est réalisé lors de l'inspection.
Constats : L'entreprise prévoit de mener de 2023 à 2025 un important projet d'investissement visant à augmenter de manière conséquente ses capacités de production. Ce projet structurant nécessitera plusieurs modifications dont la modification majeure est l'installation d'une ligne de peinture. Il y aura également une zone de stockage de fluides R452B et R290 car la consommation en fluide frigorigène sera augmentée et la création d'un bâtiment de stockage de 500 m ³ destiné à stocker principalement de la matière première. Un porter-à-connaissance avait été déposé en mai 2022 pour mise à jour du classement du site ,mais compte tenu des évolutions prévues, l'exploitant a souhaité retirer ce dossier et le remplacera prochainement par un dossier d'enregistrement ou un cas-par-cas.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Fluides frigo utilisés dans les équipements

Référence réglementaire : Nomenclature des installations classées – rubrique 1185
Thème(s) : Produits chimiques, fluides frigos inventaires
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : * Quel fluide est utilisé dans l'installation ? Si HFC, le détenteur a-t-il l'intention de substituer ? * Quantité de fluides frigo contenue dans l'(es) installation(s) ? * Au vu de cette quantité, l'exploitant est-il soumis à la rubrique 1185-2-a (DC : Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg) ? ? Rappel : Seuls les équipements de capacité unitaire de plus de 2kg sont comptabilisés. Si la quantité cumulée de fluide dépasse les 300 kg alors soumis à DC.
Constats : Sur le site, on trouve du R410 A (250 kg), du R 452 B (540 kg), du R32 (70 kg) et du R 290 (35 kg). Le R 410A, le R 452 B et le R 32 sont des HFC et/ou HFC-HFO. Le R290 est du propane donc ce n'est pas un fluide frigorigène fluoré. Le site est donc bien soumis à déclaration pour la rubrique 1185-2. Les équipements sont entretenus par la société C.E.F. Cette société dispose bien d'un certificat de capacité, vérifiée sur le site SYDEREP. Un équipement a été choisi afin de vérifier sa conformité. Le groupe du laboratoire endurance a été choisi, ses vérifications sont bien effectuées .
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : vignette

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6 et 7
Thème(s) : Produits chimiques, vignette de contrôle
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Vignettes de contrôle : Vérifier sur site que chaque équipement dispose d'un macaron. En cas de macaron rouge, vérifier que l'équipement est à l'arrêt. En cas de macaron bleu, vérifier que la date de validité du contrôle n'est pas passée. Si l'installation est soumise à la rubrique 1185 : <ul style="list-style-type: none">• Vérifier que les équipements disposent d'un étiquetage (nature et quantité de fluide)• Vérifier que l'exploitant a réalisé l'inventaire de tous ses équipements et stockages supérieurs à 2 kg (métriques)
Constats : Le groupe contrôlé était au laboratoire endurance, identifié M2015005018. Il contient 34.9 kg de R.410A. Il dispose bien d'une vignette bleue qui montre la conformité de cet équipement jusqu'en octobre 2023. La liste des équipements est bien réalisée, elle est annexée au contrat de maintenance de la société CEF.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet