

Service santé et protection animale, certification et environnement
Unité Environnement

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'INSPECTION

ÉLEVAGES PORCINS / BOVINS / VOLAILLES

Informations sur l'établissement	Informations sur l'inspection
Exploitation : SASU LE PORC DU MAYNIE Adresse : Le Maynié 12 580 CAMPUAC N° SIRET : 53 188 391 600 011 Identifiant AIOT : 0051200228 Identifiant EDE : 12 049 171 Frappe : FR12THP	Date : 06 juillet 2023 Heure : 9h30 Inspecteurs : XXX Personne présente : XXX Inspection programmée : oui Circonstancielle : non Rapport n° : EN23067 Inopinée : non Motif : PPC
Activité principale : 3660-b : IED pour 2776 places de porcs charcutiers, soit pour un effectif autorisé de 3970 Animaux-Équivalents porcs.	
Autres activités :	
Titre ICPE en vigueur :	Arrêté préfectoral n°912541 du 20/12/1991 modifié par APC n°2009-114-44 du 24/04/2009, Récépissé n°13837 du 14/10/2001
Références réglementaires <ul style="list-style-type: none">- Code de l'environnement – livres I et V des parties législative et réglementaire- Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	

Abréviations utilisées – Commentaires

La grille figurant sur les pages suivantes liste les points susceptibles d'être évalués au cours d'une inspection.
Les abréviations suivantes sont utilisées pour déterminer la conformité des points inspectés et le champ de l'inspection :
CO : conforme
NC : non conforme
PO : pas observé, signale les points de la grille qui n'ont pas été inspectés
SO : sans objet, indique que le point ne concerne pas l'établissement inspecté
La conformité des points contrôlés a été évaluée, en ce qui concerne le fonctionnement, sur l'observation des activités en cours au moment de l'inspection.

Observation

Libellé du point inspecté	Évaluation du point inspecté				Constats
	C	NC	PO	SO	
A – Dispositions générales					
Situation administrative	X				AP n°912-541 du 20/12/1991 modifié par APC n°2009-114-44 du 24/04/2009, Récépissé n°13837 du 14/10/2001
Implantation	X				
Effectifs autorisés ou déclarés	X				Effectifs déclarés : 3970 animaux équivalents soit 2776 Porcs Charcutiers et 1626 post-sevrages
Rubrique 3660 – 2102 (porcs)	X				Effectifs présents : 2287 Porcs Charcutiers, 1616 post-sevrages soit 2 610,2 AE déclarés par XXX
Autres rubriques	X				FAF: moteur du broyeur est de 15 Kwatt 11 cellules de stockage dans la FAF 4 silos extérieurs
Intégration dans le paysage	X				
Aménagement des bâtiments et annexes :					
– Étanchéité des sols, murs sur 1 mètre de haut et canalisations		X			Présence d'une fuite d'eau dans l'atelier
– réseau de collecte des effluents vers les ouvrages de stockage ou traitement	X				
– Protection contre la pluie des aliments stockés à l'extérieur	X				
Prescriptions spécifiques à l'arrêté préfectoral	X				Points MTD conformes : – Programme de formation du personnel de l'exploitation sont présents, – Contrôler régulier de l'étanchéité des fosses à lisier (tous les mois), – Mise en place d'une procédure d'urgence en cas d'émissions imprévues (débordements, rupture de la fosse) – tenue des registres de la consommation d'eau, d'énergie, des quantités de lisiers livrées, du suivi de l'alimentation des animaux, – Planification de la maintenance et de l'entretien des équipements
B – Prévention des accidents et des pollutions					
Entretien des locaux et des abords		X			Présence de palettes en bois à l'entrée du site Présence d'un stockage de bidons plastiques, métal, bois à trier avant l'évacuation en déchetterie
Lutte contre la prolifération des insectes et rongeurs	X				Contrat avec un prestataire (FODSA), faite 2 fois par an (mai-novembre), dernier passage en février 2023
Moyens de lutte Incendie :					Borne incendie à environ 200 mètres
– Présence-conformité	X				32 extincteurs sur le site (FAF, porcherie et réserve à fuel)
– Entretien (maintenance/vérification)	X				Réalisé le 05/06/2023 par SICLI
Affichage des consignes et dispositions en cas de sinistre ou accident	X				
Rétention des pollutions accidentelles	X				
Installation technique (gaz, fuel, chauffage)	X				Cuve à double paroi
Installation électrique (maintenance/vérification)	X				Réalisé le 04/05/2023 par SOCOTEX
Prescriptions spécifiques de l'arrêté préfectoral	X				MTD optimisation de la consommation d'énergie constatées : – ventilation mécanique optimisée, – éclairage basse énergie
C – Émissions dans l'eau et dans les sols					
Dispositions en zone vulnérable			X		

Libellé du point inspecté	Évaluation du point inspecté				Constats
	C	NC	PO	SO	
Compteur d'eau volumétrique/ disconnecteur	X				Compteur d'eau du forage pour 2023 : 25 575 m³ Utilisation de l'eau du réseau en cas d'approvisionnement insuffisant du forage Système de traitement de l'eau
Prescriptions spécifiques de l'arrêté applicables aux prélèvements d'eau	X				Tête de forage abritée avec accès fermé
Optimisation de la consommation d'eau	X				MTD visant à optimiser la consommation d'eau : – Relevé mensuel du compteur d'eau provenant du forage, – Vérification systématique des abreuvoirs/pipettes entre chaque bande, – Utilisation d'un nettoyeur à haute pression
Collecte des effluents vers les ouvrages de stockage	X				
Rejet des eaux pluviales	X				Rejet dans le milieu naturel
Dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents	X				Fosses de 893 m³ et 1 448 m³
Exploitation des ouvrages de stockage des effluents	X				
Gestion et traitement des effluents	X				
Sécurité et signalisation des ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides	X				
Dispositif de contrôle des ouvrages de stockage des effluents liquides	X				
Conditions de stockage des fumiers et composts				X	
Mode traitement des effluents :					
– Plan épandage à jour – PE		X			Mise à jour en 2015 par XXX Présence du plan d'épandage : absence de correspondance des références de parcelles entre le plan et les bordereaux
Prescriptions spécifiques de l'arrêté préfectoral	X				MTD visant à réduire les émissions dans l'eau : – Alimentation respectant le pourcentage en MAT et en phosphore total, – Plan d'épandage suffisamment dimensionné, – Équilibre de la fertilisation MTD réduction des émissions d'ammoniac dans l'eau et sols : – respect des périodes d'épandage, MTD réduction de la consommation d'eau : – utilisation nettoyeur haute pression, – système d'abreuvement anti gaspillage
D – Émissions dans l'air					
Ventilation des bâtiments	X				
Dispositif d'atténuation des odeurs				X	
Prescriptions spécifiques de l'arrêté préfectoral	X				MTD visant à réduire les émissions d'ammoniac : – Brassage du lisier à la reprise pour l'épandage, – Tous les mois, vidange du lisier des pré-fosses de toutes les salles équipées d'un système de recyclage, – Alimentation en soupe (réduction des poussières)
E- Bruit et vibration					
Niveaux sonores et émergence des bruits aériens émis par l'installation	X				RAS en l'absence de plainte connue
Véhicules de transport et engin de chantiers				X	
Communication par voie acoustique				X	
F – Déchets et sous-produits animaux (dont cadavres)					
Limitation à la source de la quantité et la toxicité	X				Tri des déchets avant enlèvement vers filière agréée

Libellé du point inspecté	Évaluation du point inspecté				Constats
	C	NC	PO	SO	
des déchets					
Tri, stockage	X				
Élimination	X				Présence d'une aire d'équarrissage étanche avec une cloche et un bac
Prescriptions spécifiques de l'arrêté préfectoral	X				Présentation bordereaux déchets de soins et bordereaux d'équarrissage (SOPA)
G – Surveillance des émissions					
Plan de fumure prévisionnel en zone vulnérable	X				
Cahier épandage			X		
Bordereau d'échange d'effluent cosigné		X			Présence des bordereaux Manque de clarté sur le remplissage de certains bordereaux (arrondie sur les hectares, absence n° d'îlots, valeur azotée, mode d'enfouissement)
Prescriptions spécifiques de l'arrêté préfectoral	X				MTD surveillance des émissions constatées : – respect de l'équilibre de la fertilisation azotée – déclaration annuelle des émissions polluantes (GEREP) – tenue du cahier d'épandage

Points non inspectés :

Récapitulation des non-conformités – Évaluation globale

La tenue des registres, l'entretien des bâtiments, annexes et abords, les conditions d'épandage, l'élimination des déchets sont globalement conformes à la réglementation.

Les non-conformités observées sont les suivantes :

- Présence d'encombrants (palette en bois, métal, bidons en plastique),
- Présence d'une fuite d'eau dans l'atelier,
- Mettre à jour le plan d'épandage.
- Absence de renseignements sur certains bordereaux (numéro d'îlot, mode enfouissement, valeur azotée, surface épandue).

Date : 21/07/2023

XXXX

XXXX