



**PRÉFET  
DES PYRÉNÉES-  
ATLANTIQUES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Départementale de la  
Protection des Populations des  
Pyrénées-Atlantiques**

Santé, Protection animale, Environnement  
2 rue Pierre Bonnard  
CS 70590  
64010 Pau

Pau, le 07/11/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/09/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**SCEA BABYPORC (site d'Escoubès)**

1 RUE DES CHENES  
64160 Monassut-Audiracq

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/09/2025 dans l'établissement SCEA BABYPORC implanté CHEMIN DU MOULIN 64160 Escoubès. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le contrôle est réalisé dans le cadre de la programmation annuelle de l'inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement pour le département des Pyrénées-Atlantiques.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCEA BABYPORC
- CHEMIN DU MOULIN 64160 Escoubès
- Code AIOT : 0056400607
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

#### **Présentation de l'installation**

Il s'agit d'un atelier d'engraissement de porcs soumis au régime de l'enregistrement au titre de la législation sur les ICPE.

La capacité de production est de 500 porcelets en post-sevrage et 1132 porcs à l'engraissement, soit 1232 animaux-équivalents.

Ce site a été repris par la SCEA BABY PORC le 1er septembre 2022.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Dispositions générales	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6	Sans objet
2	Prévention des accidents et des	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
	pollutions		
3	Prévention des accidents et des pollutions	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14	Sans objet
4	Emissions dans l'eau et dans les sols	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23	Sans objet
5	Emissions dans l'eau et dans les sols	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2	Sans objet
6	Déchets et sous-produits animaux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34	Sans objet
7	Autosurveillance	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette installation est bien gérée, les risques pour l'environnement sont correctement maîtrisés par l'exploitant.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Dispositions générales

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
<b>Thème(s) :</b> Autre, Propreté du site
<b>Prescription contrôlée :</b> Entretien des abords
<b>Constats :</b> Le site est clôturé (grillage rigide), les abords sont propres et correctement entretenus. Une aire de lavage des véhicules a été réalisée en 2024. Un bâtiment sert à loger les différents matériels agricoles dont la tonne d'épandage du lisier, tracteur et bétailière pour le transport des animaux avec l'autre élevage situé à 3 km à Monassut-Audiracq.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 2 : Prévention des accidents et des pollutions

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions constructives
<b>Prescription contrôlée :</b> Lutte contre l'incendie
<b>Constats :</b> Les extincteurs sont contrôlés tous les ans, contrat avec la société Béarn Incendie.

Trois types d'extincteurs présent : eau, CO2 et poudre.
La réserve incendie (480 m <sup>3</sup> ) située à proximité, sur le site de l'élevage porcin géré par la SARL LARRIBERE, peut être utilisée pour la lutte externe contre l'incendie – formalisation à établir.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

### N° 3 : Prévention des accidents et des pollutions

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques
<b>Prescription contrôlée :</b> Contrôle des installations électriques
<b>Constats :</b> Les installations électriques sont contrôlées tous les ans. La société THION intervient pour les réparations. Contrôle 2025 prévu fin septembre. Contrôle 2024 : Q 18 (06/24 réparations effectuées) - Q 19 (09/24 - conclusion du rapport "pas de risque incendie").
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

### N° 4 : Emissions dans l'eau et dans les sols

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Collecte et stockage des effluents
<b>Prescription contrôlée :</b> Stockage du lisier
<b>Constats :</b> Le lisier est stocké dans deux fosses aériennes non couvertes. Une fosse est ancienne, l'exploitant vérifie régulièrement l'étanchéité des parois. La pré-fosse enterrée non couverte qui récupère le lisier des bâtiments d'élevage est correctement sécurisée. La capacité globale de stockage de lisier est de 10 mois (1893 m <sup>3</sup> volume utile) en prenant en compte les deux fosses et le stockage sous les caillebotis dans les bâtiments d'élevage.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

### N° 5 : Emissions dans l'eau et dans les sols

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Traitement des effluents d'élevage
<b>Prescription contrôlée :</b> Plan d'épandage
<b>Constats :</b> Le plan d'épandage a été mis à jour en 2022, il est toujours effectif et commun avec l'autre élevage situé sur la commune de Monassut-Audiracq.

La Superficie Potentielle Eposable est de 262,46 ha (étude agro-pédologique réalisée).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 6 : Déchets et sous-produits animaux**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34

**Thème(s) :** Élevage, Gestion des animaux morts

**Prescription contrôlée :**

Aire d'équarrissage

**Constats :**

Elle est sur aire bétonnée, clôturée et comprend un bac d'équarrissage et une cloche.  
Un chariot à cadavre électrique permet de transporter les animaux morts plus facilement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 7 : Autosurveillance**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37

**Thème(s) :** Élevage, Enregistrement des pratiques agricoles

**Prescription contrôlée :**

Cahier d'épandage

**Constats :**

La cahier d'épandage est correctement rempli.  
Les bordereaux de livraison pour les prêteurs de terres (60 % de la superficie d'épandage) sont conformes.  
Ils comprennent notamment les volumes de lisier, valeurs azote et phosphore, identification parcelles / surfaces et date épandage.  
Le lisier est épandu avec une tonne équipée d'un enfouisseur.  
La zone de pompage du lisier est sur aire bétonnée avec reprise des jus (réalisé en 2025) vers la pré-fosse enterrée.

**Type de suites proposées :** Sans suite

