

Unité départementale de la Somme
12 rue du Maître du Monde
80 440 Glisy

Glisy, le 21/01/2022

Rapport de l'inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/01/2022

Partie nominative

IDVERDE

23 RUE DE LA VASSELLERIE
ZI Nord
80080 AMIENS

Affaire suivie par : LEMAIRE Ludovic
Téléphone : 03 22 38 82 76
Courriel : ludovic.lemaire@developpement-durable.gouv.fr
Références : 2022-E10016

L'inspection des installations classées a réalisé une visite d'inspection le 17/01/2022 de l'établissement IDVERDE implanté 23 RUE DE LA VASSELLERIE ZI Nord 80080 AMIENS. Le présent rapport rend compte de cette visite. Cette partie contient des informations nominatives qui ne seront pas publiées sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). Toute demande écrite de consultation ou transmission fera l'objet d'un examen selon les règles en vigueur.

Les participants à l'inspection, représentant l'inspection des installations classées, sont :

- LEMAIRE Ludovic, Unité départementale de la Somme, S1, inspecteur de l'environnement

Les participants à l'inspection, hors inspection des installations classées, sont :

Thibault MOREAU, Responsable, IDVERDE

Le courriel d'échange avec l'administration est siege@idverde.com.

	Rédacteur	
L'inspecteur de l'environnement (spécialité installations classées)  Ludovic LEMAIRE		

Vérificateur	Approbateur
L'inspecteur de l'environnement, spécialité installations classées  Claire ROLLIN	
	L'adjoint au chef de l'unité départementale de la Somme Hicham EL MOUDEN

Rapport de l'inspection des installations classées

Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 17/01/2022 de l'établissement IDVERDE implanté 23 RUE DE LA VASSELLERIE ZI Nord 80080 AMIENS, les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Madame la Préfète les propositions suivantes.

Informations complémentaires aux propositions de l'inspection :

Le site n'étant pas classé au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées, aucune suite administrative n'est proposée.

Unité départementale de la Somme
12 rue du Maître du Monde
80 440 Glisy

Glisy, le 21/01/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/01/2022

Contexte et constats

Publié sur



IDVERDE

23 RUE DE LA VASSELLERIE
ZI Nord
80080 AMIENS

Références : 2022-E10016

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/01/2022 dans l'établissement IDVERDE implanté 23 RUE DE LA VASSELLERIE ZI Nord 80080 AMIENS. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Dans le cadre du plan d'actions national lié au retour d'expérience de l'accident Lubrizol. L'inspection des installations classées est amenée à identifier toutes les installations classées implantées dans un périmètre proche des sites Seveso.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- IDVERDE
- 23 RUE DE LA VASSELLERIE ZI Nord 80080 AMIENS
- Code AIOT dans GUN : 0100001445
- Régime : Néant

La société IDVERDE exerce une activité de services d'aménagement paysager.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Contrôle de la situation administrative

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les activités présentées par l'exploitant sont des activités de services d'aménagement paysager. En conséquence l'installation n'est pas classée au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées.

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site n'est pas classé au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées.