



**PRÉFET
DU
PUY-DE-DÔME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes**

Référence : 20240321-RAP-63-0313-Insp_BTP du Livradois_Dore_l'Eglise

RAPPORT DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL
Société : BTP du Livradois Adresse : Lieu-dit « Teilleroles » Commune : Dore l'Eglise SIREN : SIRET : 40102490600018		S3IC 0016300218 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> SP <input checked="" type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Carrière de granite		
Date du contrôle : 05/03/2024		
Inspecteur :		
Type de contrôle		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée		<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du		<input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre :
Thème(s) du contrôle • Conformité des installations et respect des prescriptions d'exploitation.		
Principale(s) installation(s) contrôlée(s) • L'ensemble des installations		
Référentiel(s) du contrôle • Arrêté préfectoral complémentaire du 5 juillet 2018 ;		
Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)		
Nom	Société	Qualité
	BTP du Livradois BTP du Livradois BTP du Livradois	Gérant Responsable foncier environnement Responsable d'exploitation
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant ; DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Équipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre :	

I – Synthèse de la visite et des constatations

1 – Contexte

La carrière BTP du Livradois fournit des matériaux pour sa plateforme de stockage d'Ambert et pour les entreprises locales.

2 – Constats

La carrière fonctionne uniquement avec du matériel mobile et par campagnes de concassage. Elle effectue 1 à 2 tirs de mines par an.

Le plan d'exploitation a été réactualisé en novembre 2023, le plan de phasage est respecté.

2.1 - Eau

Un contrôle des rejets aqueux a été réalisé le 24 mai 2022, par la société BIOBASIC, les rejets sont conformes.

Le bassin de collecte des eaux superficielles est clôturé et entretenu.

Le séparateur d'hydrocarbures a été vidangé le 04/03/2024.

La carrière n'utilise pas d'eau dans son process de traitement des matériaux.

2.2 - Bruit

Une mesure de bruit a été réalisée le 24 mai 2022, par la société BIOBASIC, les résultats sont conformes.

2.3 - Poussières

La production de la carrière est inférieure à 150 000 T/an, elle n'est pas soumise au contrôle des retombées de poussières.

2.4 - Rétention

Les fûts et bidons de produits liquides susceptibles de porter atteinte à l'environnement sont stockés dans un local fermé sur des bacs de rétention de capacité adaptée.

3 – Conclusion

Suites données par l'inspection <input type="checkbox"/> Observations ou non-conformités à traiter par transmission d'éléments de réponse <input type="checkbox"/> Proposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, etc.) <input type="checkbox"/> Proposition de renforcement, modification ou mise à jour des prescriptions <input type="checkbox"/> Autre(s) :		
Synthèse des suites : Compte tenu de l'absence d'observation ou non-conformité cette inspection ne fera l'objet d'aucune suite.		
Inspecteur le 28/03/2024 L'inspecteur de l'environnement <i>Signé</i>	Vérificateur le 29/03/2024 L'inspecteur de l'environnement <i>Signé</i>	Approbateur le 29/03/2024 Pour le directeur régional, Le coordonnateur de l'équipe ECIE <i>Signé</i>