

Unité départementale du Haut-Rhin
2 place du général de Gaulle
68100 MULHOUSE

MULHOUSE, le 21/10/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/10/2022

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SOCODIS (Hypermarché E. Leclerc)

111 Route de Neuf Brisach
68000 COLMAR

Références : 6710_2022_10_20_station-leclerc_colmar_visite_recollement
Code AIOT : 0006706710

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/10/2022 dans l'établissement SOCODIS (Hypermarché E. Leclerc) implanté 111 Route de Neuf Brisach 68000 COLMAR. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SOCODIS (Hypermarché E. Leclerc)
- 111 Route de Neuf Brisach 68000 COLMAR
- Code AIOT : 0006706710
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- Statut IED : Non

L'installation classée objet du contrôle est une station-service de distribution de carburants pour le public, implantée au sein de l'hypermarché E. Leclerc du 111 route de Neuf-Brisach à Colmar. Le contrôle a porté sur les parties de l'installation relevant de la rubrique ICPE n°1435 (distribution de carburants) qui ont fait l'objet de non-conformités lors de la précédente visite.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- prévention de la pollution des sols
- décanteur-séparateur d'hydrocarbures

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne